



GB Metal cutter

INSTRUCTION MANUAL

UA Різак по металу

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

PL Pilarka do metalu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

RO Maşină de tăiat metal

MANUAL DE INSTRUÇIUNI

DE Metallsäge

BEDIENUNGSANLEITUNG

HU Fémdaraboló

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV


SK Kotúčová píla na kov
















NÁVOD NA OBSLUHU

cz Ruční kotoučová pila na kov

NÁVOD K OBSLUZE

4131





ENGLISH (Original instructions)

Explanation of general view

1-1. Lever	6-2. Outer flange	10-2. Workpiece
1-2. Depth guide	6-3. Carbide-tipped saw blade	11-1. Retracting lever
2-1. Cutting line	6-4. Inner flange	12-1. Sight window
3-1. Switch trigger	7-1. Slot	13-1. Dust cover
3-2. Lock-off button	7-2. Rib	13-2. Knob
4-1. Dust cover	8-1. Rip fence (Guide rule)	14-1. Limit mark
4-2. Knob	8-2. Screw	15-1. Screwdriver
5-1. Hex wrench	9-1. Carbide-tipped saw blade	15-2. Brush holder cap
5-2. Shaft lock	9-2. Workpiece	
6-1. Hex socket head bolt	10-1. Sight window	

SPECIFICATIONS

Model	4131
Balde diameter	185 mm
Max. cutting capacity	63 mm
No load speed (min^{-1})	3,500
Overall length	358 mm
Net weight	5.1 kg
Safety class	II / II

- Due to our continuing programme of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- Weight according to EPTA-Procedure 01/2003

END209-3

Symbols

The following show the symbols used for the equipment.
Be sure that you understand their meaning before use.



- Read instruction manual.



- DOUBLE INSULATION



- Pay attention! It may become too hot.



Do not dispose of electric equipment together with household waste material!

In observance of European Directive 2002/96/EC on waste electric and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric equipment that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

ENE022-1

Intended use

The tool is intended for cutting in mild steel.

ENF002-1

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated in accordance with European

Standard and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

ENG102-3

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN60745:

Sound pressure level (L_{PA}) : 99 dB(A)

Sound power level (L_{WA}) : 110 dB(A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

Wear ear protection

ENG241-1

Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745:

Work mode : cutting steel pipe

Vibration emission ($a_{h,r}$) : 2.5 m/s^2 or less

Uncertainty (K) : 1.5 m/s^2

ENG901-1

- The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and may be used for comparing one tool with another.
- The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠WARNING:

- The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared emission value depending on the ways in which the tool is used.

- Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

ENH101-13

For European countries only

EC Declaration of Conformity

We Makita Corporation as the responsible manufacturer declare that the following Makita machine(s):

Designation of Machine:
Metal Cutter

Model No./Type: 4131

are of series production and

Conforms to the following European Directives:

98/37/EC until 28th December 2009 and then with
2006/42/EC from 29th December 2009

And are manufactured in accordance with the following standards or standardised documents:

EN60745

The technical documentation is kept by our authorised representative in Europe who is:

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

30th January 2009

000230

Tomoyasu Kato
Director

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

GEA010-1

General Power Tool Safety Warnings

⚠ WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

GEB030-3

METAL CUTTER SAFETY WARNINGS

DANGER:

- Keep hands away from cutting area and the blade. Keep your second hand on auxiliary handle, or motor housing. If both hands are

holding the tool, they cannot be cut by blade.

- Do not reach underneath the workpiece.** The guard cannot protect you from the blade below the workpiece.
 - Adjust the cutting depth to the thickness of the workpiece.** Less than a full tooth of the blade teeth should be visible below the workpiece.
 - Never hold piece being cut in your hands or across your leg. Secure the workpiece to a stable platform.** It is important to support the work properly to minimize body exposure, blade binding, or loss of control.
 - Hold power tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring or its own cord.** Contact with a "live" wire will also make exposed metal parts of the power tool "live" and shock the operator.
 - When ripping always use a rip fence or straight edge guide.** This improves the accuracy of cut and reduces the chance for blade binding.
 - Always use blades with correct size and shape (diamond versus round) of arbour holes.** Blades that do not match the mounting hardware of the tool will run eccentrically, causing loss of control.
 - Never use damaged or incorrect blade washers or bolts.** The blade washers and bolt were specially designed for your tool, for optimum performance and safety of operation.
 - Causes and operator prevention of kickback;**
 - Kickback is a sudden reaction to a pinched, bound or misaligned blade, causing an uncontrolled tool to lift up and out of the workpiece toward the operator.
 - When the blade is pinched or bound tightly by the kerf closing down, the blade stalls and the motor reaction drives the unit rapidly back toward the operator.
 - If the blade becomes twisted or misaligned in the cut, the teeth at the back edge of the blade can dig into the top surface of the workpiece causing the blade to climb out of the kerf and jump back toward the operator.
- Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.
- Maintain a firm grip with both hands on the tool and position your arms to resist kickback forces. Position your body to either side of the blade, but not in line with the blade.** Kickback could cause the tool to jump backwards, but kickback forces can be controlled by the operator, if proper precautions are taken.
 - When blade is binding, or when interrupting a cut for any reason, release**

- the trigger and hold the tool motionless in the material until the blade comes to a complete stop. Never attempt to remove the tool from the work or pull the tool backward while the blade is in motion or KICKBACK may occur. Investigate and take corrective actions to eliminate the cause of blade binding.
- When restarting a tool in the workpiece, center the blade in the kerf and check that blade teeth are not engaged into the material. If blade is binding, it may walk up or kickback from the workpiece as the tool is restarted.
 - Support large panels to minimise the risk of blade pinching and kickback. Large panels tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the panel on both sides, near the line of cut and near the edge of the panel.
 - Do not use dull or damaged blades. Unsharpened or improperly set blades produce narrow kerf causing excessive friction, blade binding and kickback.
 - Blade depth and bevel adjusting locking levers must be tight and secure before making cut. If blade adjustment shifts while cutting, it may cause binding and kickback.
 - Use extra caution when making a "plunge cut" into existing walls or other blind areas. The protruding blade may cut objects that can cause kickback. For plunge cuts, retract lower guard using retracting handle.
10. Check lower guard for proper closing before each use. Do not operate the tool if lower guard does not move freely and close instantly. Never clamp or tie the lower guard into the open position. If tool is accidentally dropped, lower guard may be bent. Raise the lower guard with the retracting lever and make sure it moves freely and does not touch the blade or any other part, in all angles and depths of cut.
- To check lower guard, open lower guard by hand, then release and watch guard closure. Also check to see that retracting handle does not touch tool housing. Leaving blade exposed is VERY DANGEROUS and can lead to serious personal injury.
11. Check the operation and condition of the lower guard spring. If the guard and the spring are not operating properly, they must be serviced before use. Lower guard may operate sluggishly due to damaged parts, gummy deposits, or a buildup of debris.
12. Lower guard should be retracted manually only for special cuts such as "plunge cuts" and "compound cuts." Raise lower guard by retracting handle and as soon as blade enters the material, the lower guard must be released. For all other sawing, the lower guard should operate automatically.
- 13. Always observe that the lower guard is covering the blade before placing tool down on bench or floor. An unprotected, coasting blade will cause the tool to walk backwards, cutting whatever is in its path. Be aware of the time it takes for the blade to stop after switch is released.
 - 14. Do not stop the blades by lateral pressure on the blade.
 - 15. **DANGER:**
Do not attempt to remove cut material when blade is moving.
CAUTION: Blades coast after turn off.
 - 16. Place the wider portion of the tool base on that part of the workpiece which is solidly supported, not on the section that will fall off when the cut is made.
 - 17. Never attempt to make a cut with the tool held upside down in a vise. This is extremely dangerous and can lead to serious accidents.
 - 18. Wear safety goggles and hearing protection during operation.
 - 19. Always use blades recommended in this manual. Do not use any abrasive wheels.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠WARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

Adjusting the depth of cut

Fig.1

Loosen the lever on the depth guide and move the base up or down. At the desired depth of cut, secure the base by tightening the lever.

⚠ CAUTION:

- After adjusting the depth of cut, always tighten the lever securely.

Sighting

Fig.2

When cutting, align the A position on the front of the base with your cutting line on the workpiece.

Switch action

⚠ CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

Fig.3

To prevent the switch trigger from being accidentally pulled, a lock-off button is provided.

To start the tool, push in the lock-off button and pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

ASSEMBLY

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Installing or removing saw blade

Fig.4

Fig.5

⚠ CAUTION:

- Use only the Makita wrench provided to install or remove the blade. Failure to do so may result in overtightening or insufficient tightening of the hex bolt. This could cause serious injury to the operator.
- Do not touch the blade with your bare hand immediately after cutting, it may be extremely hot and could burn your skin. Put on pair of gloves when removing a hot blade.

To remove the blade, first push and turn the knob which secures the dust cover clockwise to the O symbol and remove the dust cover. Press the shaft lock so that the blade cannot revolve and use the hex wrench to loosen

the hex bolt counterclockwise. Then remove the outer flange and blade.

To install the blade, follow the removal procedure in reverse. Always install the blade so that the arrow on the blade points in the same direction as the arrow on the blade case.

BE SURE TO TIGHTEN THE HEX BOLT SECURELY.

Fig.6

After installing the blade, replace the dust cover. Slide the dust cover carefully so that the slot of its front fits the rib of the blade case. Make sure the dust cover fits properly then push and turn the knob counterclockwise to the ● symbol.

Fig.7

Rip fence (guide rule) (Accessory)

Fig.8

The handy rip fence (guide rule) allows you to do extra-accurate straight cuts. Simply slide the rip fence up snugly against the side of the workpiece and secure it in position with the clamp screw on the front of the base. It also makes repeated cuts of uniform width possible.

OPERATION

⚠ CAUTION:

- Never twist or force the tool in the cut. This may cause motor overload and/or a dangerous kickback, resulting in serious injury to the operator.

Fig.9

Hold the tool firmly with both hand. Set the base plate on the workpiece to be cut without the blade making any contact. Then turn the tool on and wait until the blade attains full speed. Move the tool forward over the workpiece surface, keeping it flat and advancing smoothly until the cutting is completed. Keep your cutting line straight and your speed of advance uniform. The sight window in the base makes it easy to check the distance between the front edge of the saw blade and the workpiece whenever the blade is set to the maximum depth of cut.

Fig.10

NOTE:

- When making a miter cuts etc., sometimes the lower guard does not move easily. At that time, use the retracting lever to raise the lower guard for starting cut and as soon as blade enters the material, release the retracting lever.

Fig.11

⚠ CAUTION:

- Do not use a deformed or cracked blade. Replace it with a new one.
- Do not stack materials when cutting them.

- Do not cut hardened steel, stainless steel, aluminum, wood, plastics, concrete, tile, etc. **Cut only mild steel.**
- Do not touch the saw blade, workpiece or cutting chips with your bare hand immediately after cutting, they may be extremely hot and could burn your skin.
- **Always use the carbide-tipped saw blades appropriate for your job.** The use of inappropriate saw blades may cause a poor cutting performance and/or present a risk of personal injury.

Chip disposal

Fig.12

△CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before removing or installing the dust cover.
- The dust cover may become hot due to hot chips. Do not touch the cutting chips or dust cover with your bare hand.

When the cutting chips are visible through the sight window, dispose of them.

Push and turn the knob clockwise to the **O** symbol and remove the dust cover. Dispose of the cutting chips accumulated inside the dust cover.

Fig.13

△CAUTION:

- Do not turn the tool upside down. The cutting chips accumulated inside the dust cover may fall out of the dust cover.
- Handle the dust cover carefully so that it will not be deformed or damaged.

MAINTENANCE

△CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.
- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

Inspecting saw blade

- Check the blade carefully for cracks or damage before and after each use. Replace a cracked or damaged blade immediately.
- Continuing to use a dull blade may cause a dangerous kickback and/or motor overload. Replace with a new blade as soon as it no longer cuts effectively.
- **Carbide-tipped saw blades for metal cutter cannot be re-sharpened.**

Replacing carbon brushes

Fig.14

Remove and check the carbon brushes regularly. Replace when they wear down to the limit mark. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time. Use only identical carbon brushes.

Use a screwdriver to remove the brush holder caps. Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and secure the brush holder caps.

Fig.15

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

ACCESSORIES

△CAUTION:

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Rip fence (Guide rule)
- Safety goggle
- Recommended Carbide-tipped saw blades & workpiece ranges

Carbide-Tipped Metal Blades for Many Applications

	Applications													
	METAL SHEET		C-STUD		ANGLE-STUD		METAL STUD		REBAR	PIPE			CORRUGATED SHEET	
Size(mm)	t=1.5	t=3.0	50X100 t=1.6	45X90 t=3.2	50X50 t=4	50X50 t=6	t=0.56 25Ga	t=1.6 16Ga	Ø20	50X100 t=3.2	Ø25 t=1.2	Ø60 t=3.8	t=0-0.9	t=1.0-2.0
185X36T	X	○	X	○	○	○	○	X	○	○	△	○	X	X
185X38T	△	○	△	○	○	○	○	△	○	○	○	○	X	X
185X48T	○	○	○	○	△	○	○	○	△	○	○	△	X	△
185X70T	○	△	X	X	X	X	△	X	X	X	X	○	○	△

○ Excellent ○ Good △ Fair X Not Applicable

005705

⚠ CAUTION:

- Always use carbide-tipped saw blades appropriate for your job. Do not cut aluminum, wood, plastics, concrete, tiles, etc.
- Carbide-tipped saw blades for metal cutting saw are not to be re-sharpened.

УКРАЇНСЬКА (Оригінальні інструкції)

Пояснення до загального виду

1-1. Важіль	6-2. Зовнішній фланець	10-2. Деталь
1-2. Напрямна глибини	6-3. Полотно пили з твердосплавною ріжучою пластинкою на кінці	11-1. Важіль відведення
2-1. Лінія різання	6-4. Внутрішній фланець	12-1. Оглядове вікно
3-1. Кнопка вимикача	7-1. Паз	13-1. Пилозахисна кришка
3-2. Кнопка блокування вимкненого положення	7-2. Ребро	13-2. Ручка
4-1. Пилозахисна кришка	8-1. Напрямна планка (реєстрова мітка)	14-1. Обмежувальна відмітка
4-2. Ручка	8-2. Гвинт	15-1. Шуруповерт
5-1. Шестигранний ключ	9-1. Полотно пили з твердосплавною ріжучою пластинкою на кінці	15-2. Ковпачок щіткотримача
5-2. Фіксатор	9-2. Деталь	
6-1. Болт із внутрішньою шестигранною голівкою	10-1. Оглядове вікно	

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	4131
Діаметр полотна	185 мм
Макс. ріжуча спроможність	63 мм
Швидкість холостого ходу (хв. ⁻¹)	3500
Загальна довжина	358 мм
Чиста вага	5,1 кг
Клас безпеки	ІІІ

- Через те, що ми не припиняємо програми досліджень і розвитку, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
- У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними.
- Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003

END209-3

ENE022-1

Символи

Далі наведені символи, які застосовуються для позначення обладнання. Перед користуванням переконайтесь, що Ви розумієте їхнє значення.



- Прочитайте інструкцію з експлуатації.



- ПОДВІЙНА ІЗОЛЯЦІЯ



- Будь уважним! Може бути дуже гарячим.



- Тільки для країн ЄС
Не викидайте електричне обладнання разом з побутовим сміттям!



Відповідно до Європейської директиви 2002/96/ЕС про утилізацію електричного та електронного обладнання та її застосуванням згідно з нормами національного законодавства, електрообладнання, яке вийшло з ладу, необхідно збирати окремо та відправляти на переробне підприємство, яке відповідає вимогам охорони довкілля.

Призначення

Інструмент призначено для різання м'якої сталі.

ENF002-1

Джерело живлення

Інструмент можна підключати лише до джерела струму, що має напругу, зазначену в таблиці з заводськими характеристиками, і він може працювати лише від однофазного джерела перемінного струму. Інструмент має подвійну ізоляцію згідно з європейським стандартом і, отже, може підключатися до розеток без клеми заземлення.

ENG102-3

Шум

Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні, визначений відповідно до EN60745:

Рівень звукового тиску (L_{pA}): 99 дБ(А)

Рівень звукової потужності (L_{WA}): 110 дБ(А)

Погрішність (К): 3 дБ(А)

Обов'язково використовуйте протишумові засоби

ENG241-1

Вібрація

Загальна величина вібрації (сума трьох векторів), визначена згідно з EN60745:

Режим роботи: різання сталевих труб

Вібрація (a_{rod}): 2,5 м/с² або менше

- Заявлене значення вібрації було вимірюю у відповідності до стандартних методів тестування та може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншими.
- Заявлене значення вібрації може також використовуватися для попередньої оцінки впливу.

△УВАГА:

- Залежно від умов використання вібрація під час фактичної роботи інструмента може відрізнятися від заявленого значення вібрації.
- Забезпечте належні запобіжні заходи для захисту оператора, що відповідатимуть умовам використання інструмента (слід брати до уваги всі складові робочого циклу, такі як час, коли інструмент вимкнено та коли він починає працювати на холостому ході під час запуску).

Тільки для країн Європи

ENH101-13

**Декларація про відповідність стандартам
ЄС**

Наша компанія, Makita Corporation, як відповідальний виробник, наголошує на тому, що обладнання Makita:

Позначення обладнання:
Різак по металу

№ моделі/ тип: 4131

є серійним виробництвом та

Відповідає таким Європейським Директивам:

98/37/ЕС до 28 грудня 2009 року, а потім
2006/42/ЕС з 29 грудня 2009 року

Ta вироблені у відповідності до таких стандартів та
стандартизованих документів:

EN60745

Технічна документація знаходиться у нашого
уповноваженого представника в Європі, а саме:

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Англія

30 січня 2009

000230

Tomoyasu Kato
Директор
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, ЯПОНІЯ

**Застереження стосовно техніки
безпеки при роботі з
електроприладами**

△ УВАГА! Прочитайте усі застереження
стосовно техніки безпеки та всі інструкції.
Недотримання даних застережень та інструкцій може
призвести до ураження струмом та виникнення
пожежі та/або серйозних травм.

**Зберіжте усі інструкції з техніки
безпеки та експлуатації на майбутнє.**

GEB030-3

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО
НЕОБХІДНУ ОБЕРЕЖНІСТЬ ПІД
ЧАС РОБОТИ З ПИЛОЮ ПО
МЕТАЛУ****ЗАГРОЗА:**

- Завжди тримай руки на відстані від зони різання та полотна Тримай свою другу руку на допоміжній ручці або кожусі двигуна. Якщо тримати інструмент обома руками, їх поріз пополом буде неможливим.
- Забороняється пристягати руки нижче деталі. Кожух не захищає від полотна внизу деталі.
- Слід відрегулювати глибину різання відповідно до товщини деталі. Щонайменше один зубець полотна повинно бути повністю видно внизу деталі.
- Забороняється тримати деталь, що ріжеться, у руках або по за ногую. Слід закріпити деталь до стійкої плити. Дуже важливо підперти належним чином робоче місце для того, щоб мінімізувати незахищеність тіла, зайдання полотна або втрату керування.
- Під час різання, коли ріжучий інструмент може торкнутися схованої електропроводки або свого шнуру, інструмент слід тримати за ізольовані поверхні держака. Торкання струмоведучої проводки може також призвести до передання напруги до металевих частин електроінструменту та ураженню електричним струмом оператора.
- Під час поздовжнього пилляння слід завжди користуватися напрямною планкою або прямою лінійкою. Це покращить точність різання та зменшить імовірність зайдання полотна.
- Завжди слід використовувати диски зі шпиндельними отворами відповідного розміру та форми (алмазні до круглих). Диски, що не відповідають принадлежностям для кріплення, працюють ексцентрично, що приведе до втрати керування.

8. Ніколи не слід використовувати пошкоджені або неправильні шайби або болти диску. Шайби та болти диску спеціально призначені для вашого інструменту для того, щоб забезпечити оптимальні робочі властивості та безпечну експлуатацію.
9. **Причини та заходи запобігання віддачі;**
- Віддача це несподівана реакція защемленого, застяглого або зміщеного полотна, що спричиняє неконтрольоване вистрілювання інструменту вгору та із деталі у напрямку до оператора.
 - Коли полотно защемилося або щільно зайдло в пропилі, полотно зупиняється та працюючий двигун призводить до швидкого відкидання пристрою до оператора.
 - Якщо полотно закрутилося або змістилося в прорізі, зубець заднього краю полотна може встремитися у верхню поверхню деталі, що в свою чергу призведе до виходу полотна із пропила та підскокуванню його до оператора.
- Причинами віддачі є неправильне користування інструментом та/або неправильний порядок експлуатації або умови експлуатації, та їх можна уникнути дотримуючись запобіжних заходів, що наведені нижче:
- **Міцно тримай інструмент обома руками та поклади руки таким чином, щоб протистояти зусиллю віддачі.** Слід стояти збоку полотна, але не на одній прямій з ним. У разі віддачі інструмент відскочить назад, але оператор зможе контролювати зусилля віддачі, якщо буде вжито всіх запобіжних заходів.
 - **У разі зайдання полотна або якщо різання зупинено з будь яких причин, слід відпустити вимикач та потримати інструмент в матеріалі нерухомо доки полотно повністю не зупиниться.** Заборонено пробувати зняти інструмент із деталі або витягти його під час руху полотна, в протилежному випадку станеться **ВІДДАЧА**. Слід ретельно оглянути та скорегувати інструмент, щоб усунути причину зайдання полотна.
 - **Під час повторного введення інструменту в деталь слід відцентрувати пильне полотно в пропилі та перевірити, чи не зачепилися зуб'я пили в матеріалі.** Якщо полотно защемлене, воно може вийти або відскочити із деталі під час повторного введення інструменту.
 - **Слід опирати великий панелі для того, щоб мінімізувати ризик защемлення полотна або віддачі.** Великі панелі прогинаються під своєю вагою. Панель слід опирати з обох боків, біля лінії різання та біля краю панелі.
 - **Не слід користуватися тупими або пошкодженими полотнами.** Незагострені або неправильно встановлені полотна виконують вузький пропил, що призводить до зайвого тертя, зайдання полотна або віддачі.
 - **Перед початком різання слід затягнути та закріпити затискні важелі регулювання глибини полотна та нахилу.** Якщо під час різання відрегульоване полотно посунеться, це може призвести до його зайдання або віддачі.
 - **З особливою обережністю слід виконувати "врізання" в існуючі стіни або інші невидимі зони.** Вистукаючи лезо може зіткнутися з предметами, що спричиняє віддачу. Під час врізання слід відвести нижній захисний кожух за допомогою держака.
 - 10. **Щораз перед початком роботи слід перевіряти належне закриття нижнього кожуху.** Не слід починати роботу, якщо нижній захисний кожух не рухається вільно та одразу не закривається. Ніколи не слід затискати або затягувати нижній кожух у відкритому положенні. У разі випадкового падіння інструменту нижній захисний кожух може погнатися. Підйміть нижній захисний кожух важелем відведення та перевірте, чи вільно він пересувається, чи не торкається полотна, або інших частин, при усіх можливих глибинах різання та під кожним кутом. Для того, щоб оглянути нижній захисний кожух, відкрийте його руками, потім відпустіть та подівіться як він закріється. Також слід перевірити, чи не торкається ручка відведення корпусу інструменту. Не слід залишати лезо відкритим, це ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНО та може призвести до серйозного поранення.
 - 11. **Слід перевірити функціонування та стан пружини нижнього захисного кожуха.** У разі неналежної роботи захисного кожуха або пружини, їх слід відремонтувати перед використанням. Нижній захисний кожух може повільно працювати при наявності пошкоджених частин, клейких відкладень або утворення сміття.
 - 12. **Нижній захисний кожух слід відводити руками тільки при виконанні спеціальних прорізів таких як "врізання" та "комбіноване різання".** Підйміть нижній захисний кожух за допомогою ручки відведення та як тільки лезо увійде у матеріал, слід відпустити кожух. Під час усіх інших видів різання, нижній захисний кожух повинен працювати автоматично.

13. Перед встановленням інструменту на верстат або підлогу слід завжди перевіряти, щоб нижній захисний кожух покривав полотно. Незахищено полотно, що рухається за інерцією, спричинить пересування інструменту назад, різання усього на своєму шляху. Слід пам'ятати, що після вимкнення перемикача диск потребує деякий час для повної зупинки.
14. Забороняється зупиняти полотна, натиснувши на бокову поверхню полотна.
15. **НЕБЕЗПЕЧНО:**
Не слід намагатися забирати відрізний матеріал під час руху полотна.
ОБЕРЕЖНО: Полотна рухаються за інерцією після вимкнення.
16. Слід покласти ширшу частину основи інструменту на ту частину деталі, яка має тверду опору, та ні в якому разі не на ту частину, що впаде після різання.
17. Ніколи не намагайся різати інструментом, якщо він затиснений лещатами догори ногами. Це дуже небезпечно та може привести до серйозного поранення.
18. Під час роботи слід одягати захисні окуляри та засоби захисту органів слуху.
19. Завжди використовуйте полотна рекомендовані в цьому посібнику. Не слід використовувати абразивні кола.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ

△УВАГА:

НИКОЛИ НЕ СЛІД втрачати пильності та розслаблюватися під час користування виробом (що приходить при частому використанні); слід завжди строго дотримуватися правил безпеки під час використання цього пристрою. НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ або недотримання правил безпеки, викладених в цьому документі, може привести до серйозних травм.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

△ОБЕРЕЖНО:

- Перед регулюванням та перевіркою справності інструменту, переконайтесь в тому, що він вимкнений та відключений від мережі.

Порядок регулювання глибини різання

Fig.1

Послабте важіль на напрямній глибини та пересуньте основу вгору або вниз. На необхідній глибині різання закріпіть основу, затягнувши важіль.

△ОБЕРЕЖНО:

- Після регулювання глибини різання слід завжди надійно затягнути важіль.

Виставляння

Fig.2

Під час різання слід суміщати положення "A" в передній частині основи із лінією розрізу на деталі.

Дія вимикача.

△ОБЕРЕЖНО:

- Перед вимиканням інструменту у мережу обов'язково перевірте, чи кнопка вимикача нормально спрацьовує і після відпускання повертається в положення "вимкнено".

Fig.3

Для того, щоб запобігти випадковому натисканню курка вимикача, є кнопка блокування вимкненого положення.

Для того, щоб запустити інструмент, слід натиснути на кнопку блокування вимкненого положення та натиснути на курок вимикача. Для зупинення роботи курок слід відпустити.

КОМПЛЕКТУВАННЯ

△ОБЕРЕЖНО:

- Перед тим, як зайнятись комплектуванням інструменту, переконайтесь в тому, що він вимкнений та відключений від мережі.

Встановлення та зняття полотна пили

Fig.4

Fig.5

△ОБЕРЕЖНО:

- Для встановлення або зняття полотна слід використовувати тільки ключ виробництва компанії Makita, що додається. Якщо цю вимогу не виконати, то болт із шестигранною голівкою може бути затягнений або занадто сильно, або недостатньо. Це може привести до нанесення серйозних травм операторові.
- Не торкайтесь полотна оголеними руками одразу після різання, воно може бути дуже

гарячим та привести до опіку шкіри. Для зняття гарячого полотна слід вдягнути захисні рукавиці.

Для того, щоб зняти полотно, слід пересунути ручку, що фіксує пилозахисну кришку, по годинниковій стрілці у напрямку символу , після чого зняти пилозахисну кришку. Натисніть замок вала таким чином, щоб полотно не могло обертатись, та за допомогою шестигранного ключа послабте болт із шестигранною голівкою, повернувши його проти годинникової стрілки. Потім слід зняти зовнішній фланець та полотно.

Для того, щоб встановити полотно, виконайте процедуру його зняття у зворотному порядку. Слід завжди встановлювати полотно таким чином, щоб стрілка на полотні вказувала у тому ж напрямку, що й стрілка на корпусі полотна.

ПЕРЕВІРТЕ, ЩОБ БОЛТ ІЗ ШЕСТИГРАННОЮ ГОЛІВКОЮ БУВ НАДІЙНО ЗАТЯГНУТИЙ.

Fig.6

Після встановлення полотна слід встановити на місце контейнер для пилу. Обережно вставляйте пилозахисну кришку, щоб паз в її передній частині підходив під ребро корпуса полотна. Слід перевірити, щоб пилозахисна кришка належно встала на місце, а потім натиснути та повернути ручку проти годинникової стрілки у напрямку символу .

Fig.7

Напрямна планка (реєстрова мітка) (принадлежність)

Fig.8

Зручна напрямна планка (реєстрова мітка) дозволяє робити більш точні прямі прорізи. Слід просто пересунути напрямну планку впритул до краю деталі та закріпити її у положенні за допомогою затискового гвинта в передній частині основи. Це також дає можливість багаторазового виконання прорізів однакової ширини.

ЗАСТОСУВАННЯ

△ОБЕРЕЖНО:

- Заборонено перекручувати інструмент або з силою просувати його по прорізу. Це може привести до перевантаження мотору та/або створити ризик віддачі, що в свою чергу може привести до серйозних поранень оператора.

Fig.9

Інструмент слід міцно тримати обома руками. Встановіть основу на деталь, що різатиметься таким чином, щоб полотно її не торкалось. Потім увімкніть інструмент та зайдіть, доки полотно набере повної швидкості. Пересуньте інструмент вперед по поверхні деталі, утримуючи його по площині та просуваючись плавно, доки не завершиться різання.

Витримуйте пряму лінію зрізу та єдину швидкість просування.

Оглядове вікно на основі спрощує перевірку відстані між переднім краєм полотна та деталлю, коли полотно налаштоване на максимальну глибину різання.

Fig.10

ПРИМІТКА:

- Інколи, під час кутових прорізів та ін., нижній кожух не пересувається легко. У такому разі слід користатись важелем відведення для того, щоб опустити нижній кожух огорожу перед початком різання, а коли полотно уріжеться в матеріал - відпустити важіль відведення.

Fig.11

△ОБЕРЕЖНО:

- Заборонено використовувати деформоване або тріснуте полотно. Його слід замінити новим.
- Неможна складати матеріали в стопку для їх різання.
- Неможна різати загартовану сталь, нержавіючу сталь, алюміній, пластик, бетон, плитку та ін. **Різати можна тільки м'яку сталь.**
- Не торкайтесь полотна, деталі або обрізків оголеними руками одразу після різання, вони можуть бути дуже гарячими та привести до опіку шкіри.
- Слід завжди використовувати полотна із твердосплавною ріжучою пластинкою, що відповідають роботам, які проводяться. Використання невірного полотна може привести до поганих результатів різання та/або створити ризик поранення.

Утилізація обрізків

Fig.12

△ОБЕРЕЖНО:

- Завжди перевіряйте, щоб прилад був вимкнений та відключений від сіті перед встановленням або зняттям пилозахисної кришки.
- Пилозахисна кришка може нагрітись від гарячих обрізків. Не торкайтесь обрізків або пилозахисної кришки оголеними руками.

Коли обрізки видні через оглядове вікно, їх слід утилізувати.

Натисніть та поверніть ручку по годинниковій стрілці до символу  та зніміть пилозахисну кришку. Видаліть обрізки, що накопичились під кришкою.

Fig.13

△ОБЕРЕЖНО:

- Не перевертайте інструмент. Обрізки, що накопичуються під пилохахисною кришкою, можуть з-під неї випасти.

- Із пилозахисною кришкою слід поводитись обережно, щоб не деформувати та не пошкодити її.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

⚠ ОБЕРЕЖНО:

- Перед тим, як оглянути інструмент, або виконати ремонт, переконайтесь, що він вимкнений та відключений від мережі.
- Ніколи не використовуйте газолін, бензин, розріджувач, спирт та подібні речовини. Їх використання може привести до зміни кольору, деформації та появи тріщин.

Перевірка полотна пили

- Слід уважно перевіряти полотно на наявність тріщин або пошкоджень перед та після використання. Тріснуте або пошкоджене полотно слід негайно замінити.
- Якщо продовжувати використання тупого полотна, це може привести до небезпечної віддачі та/або перевантаження мотора. Коли полотно перестає ефективно різати, його слід замінити на нове.
- Полотна з твердосплавними кромками для різака по металу неможна заточувати.

Заміна вугільних щіток

Fig.14

Регулярно знімайте та перевіряйте вугільні щітки. Замініть їх, коли знос сягає граничної відмітки. Вугільні щітки повинні бути чистими та вільно

Багатофункціональні полотна з твердосплавною ріжучою пластиною на кінці

	Використання													
	СТАЛЬНИЙ ЛИСТ		С-ШПИЛЬКА		КУТНИК - ШПИЛЬКА		МЕТАЛІЧНА ШПИЛЬКА		АРМАТУРА		Труба			ГОФРОВАНИЙ ЛИСТ
Розмір (мм)	t=1,5	t=3,0	50x100 t=1,6	45x90 t=3,2	50x50 t=4	50x50 t=6	t=0,56 25Ga	t=1,6 16Ga	Ø20	50x100 t=3,2	Ø25 t=1,2	Ø60 t=3,8	t=0,9	t=1,0-2,0
185X36T	X	○	X	○	○	○	○	X	○	○	△	○	X	X
185X38T	△	○	△	○	○	○	○	△	○	○	○	○	X	X
185X48T	○	○	○	○	△	○	○	○	△	○	○	△	X	△
185X70T	○	△	X	X	X	X	△	X	X	X	X	X	○	△

○ Відмінно ○ Добре △ Нормально X Не застосовується

005705

⚠ ОБЕРЕЖНО:

- Слід завжди використовувати полотна із твердосплавними кромками, що підходять для робот, які виконуються. Заборонено різати

рухатись у щіткотримачах. Одночасно треба замінювати обидві вугільні щітки. Використовуйте лише однакові вугільні щітки.

Для видалення ковпачків щіткотримачів користуйтесь викруткою. Видаліть зношені вугільні щітки, вставте нові та закріпіть ковпачки щіткотримачів.

Fig.15

Для того, щоб підтримувати БЕЗПЕКУ та НАДІЙНІСТЬ, ремонт, технічне обслуговування або регулювання мають виконувати уповноважені центри обслуговування "Макіта", де використовуються лише стандартні запчастини "Макіта".

ОСНАЩЕННЯ

⚠ ОБЕРЕЖНО:

- Це оснащення або приладдя рекомендовано для використання з інструментами "Макіта", що описані в інструкції з експлуатації. Використання якогось іншого оснащення або приладдя може спричинити травмування. Оснащення або приладдя слід використовувати лише за призначеним.

У разі необхідності, отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертайтесь до місцевого Сервісного центру "Макіта".

- Напрямна планка (реєстрова мітка)
- Захисні окуляри
- Рекомендовані полотна із твердосплавними кромками та діапазоні деталей

- алюміній, дерево, пластик, бетон, плитку та ін.
- Полотна із твердосплавними кромками для різака по металу неможна точити.

POLSKI (Oryginalna instrukcja)

Objaśnienia do widoku ogólnego

1-1. Dźwignia	6-2. Kołnierz zewnętrzny	10-2. Obrabiany element
1-2. Prowadnica głębokości	6-3. Tarcza z ostrzami węglików	11-1. Dźwignia cofania
2-1. Linia cięcia	6-4. Kołnierz wewnętrzny	12-1. Szybka wskaźnika
3-1. Spust przełącznika	7-1. Szczelina	13-1. Osłona przeciwpylowa
3-2. Przycisk blokady	7-2. żebro	13-2. Gałka
4-1. Osłona przeciwpylowa	8-1. Prowadnica wzdużna	14-1. Znak ograniczenia
4-2. Gałka	8-2. Śrubka	15-1. Wkrętarka
5-1. Klucz sześciokątny	9-1. Tarcza z ostrzami z węglików	15-2. Pokrywka uchwytu szczotki
5-2. Blokada wału	9-2. Obrabiany element	
6-1. Śrubka z gniazdem sześciokątnym	10-1. Szybka wskaźnika	

SPECYFIKACJE

Model	4131
Średnica tarczy	185 mm
Maks. wydajność cięcia	63 mm
Połkrość bez obciążenia (min^{-1})	3 500
Długość całkowita	358 mm
Cieężar netto	5,1 kg
Klasa bezpieczeństwa	II / II

- W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.
- Specyfikacje mogą różnić się w zależności od kraju.
- Waga obliczona zgodnie z procedurą EPTA 01/2003

END209-3

ENF002-1

Symbole

Poniżej pokazano symbole zastosowane na urządzeniu.
Przed użyciem należy zapoznać się z ich znaczeniem.



- Przeczytać instrukcję obsługi.



- PODWOJNA IZOLACJA



- Uważaj! Mogą być bardzo gorące!



- Tylko dla krajów UE
Nie usuwać sprzętu elektrycznego razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego!

Przestrzegając Europejskiej Dyrektywy 2002/96/EC o odpadach elektrycznych i elektronicznych oraz jej wprowadzenia w życie zgodnie z prawem narodowym, sprzęt elektryczny o zakorzenym okresie eksploatacyjnym należy gromadzić oddzielnie i zwracać do organizacji zajmujących się zbieraniem zużytego sprzętu.

ENE022-1

Przeznaczenie

Narzędzie to jest przeznaczone do cięcia miękkiej stali.

Zasilanie

Elektronarzędzie może być podłączane jedynie do zasilania o takim samym napięciu jakie określa tabliczka znamionowa i może być uruchamiane wyłącznie przy zasilaniu jednofazowym prądem zmiennym. Przewody są podwojnie izolowane zgodnie z Normami Europejskimi i dlatego mogą być podłączone do gniazdek bez przewodu uziemiającego.

ENG102-3

Poziom hałasu i drgań

Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w oparciu o EN60745:

Poziom ciśnienia akustycznego (L_{PA}): 99 dB (A)

Poziom mocy akustycznej (L_{WA}): 110 dB (A)

Niepewność (K): 3 dB(A)

Należy stosować ochraniacze słuchu

ENG241-1

Drgania

Calkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3 osiach) określona zgodnie z normą EN60745:

Tryb pracy: przecinanie rury stalowej cutting steel pipe

Emisja drgań (a_h): $2,5 \text{ m/s}^2$ lub poniżej

Niepewność (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

ENG901-1

- Deklarowana wartość wytwarzanych drgań została zmierzona zgodnie ze standardową metodą testową i można ją wykorzystać do porównywania narzędzi.

- Deklarowaną wartość wytwarzanych drgań można także wykorzystać we wstępnej ocenie narażenia.

⚠ OSTRZEŻENIE:

- Organa wytwarzane podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia mogą się różnić od wartości deklarowanej, w zależności od sposobu jego użytkowania.
- W oparciu o szacowane narażenie w rzeczywistych warunkach użytkowania należy określić środki bezpieczeństwa w celu ochrony operatora (uwzględniając wszystkie elementy cyklu działania, tj. czas, kiedy narzędzie jest wyłączone i kiedy pracuje na biegu jałowym, a także czas, kiedy jest włączone).

GEB030-3

**Dotyczy tylko krajów europejskich
Deklaracja zgodności UE**

ENH101-13

Niniejszym firma Makita Corporation jako odpowiedzialny producent oświadcza, iż opisywane urządzenie marki Makita:

Opis maszyny:
Pilarka do metaliu

Model nr/ Typ: 4131

jest produkowane seryjnie oraz

jest zgodne z wymogami określonymi w następujących dyrektywach europejskich:

98/37/WE do dnia 28 grudnia 2009, a począwszy od dnia 29 grudnia 2009 - 2006/42/WE

Jest produkowane zgodnie z następującymi normami lub dokumentami normalizacyjnymi:

EN60745

Dokumentacja techniczna przechowywana jest przez naszego autoryzowanego przedstawiciela na Europę, którym jest:

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia

30 stycznia 2009

000230

Tomoyasu Kato
Dyrektor
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPONIA

GEA010-1

Ogólne zasady bezpieczeństwa obsługi elektronarzędzi

⚠ OSTRZEŻENIE Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje. Nie przestrzeganie ich może prowadzić do porażenia prądem, pożarów i/lub poważnych obrażeń ciała.

Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy zachować do późniejszego wykorzystania.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI PILARKI DO METALU

UWAGA:

- Nie wolno zbliżać rąk do tarczy ani do strefy cięcia. Drugą rękę należy trzymać na pomocniczym uchwycie lub obudowie silnika. Trzymanie narzędzia oburącz chroni ręce przed pokaleczeniem przez tarczę.**
- Nie wolno sięgać rękoma pod spód przecinanego elementu. Ponizej przecinanego elementu osłona nie chroni przed tarczą.**
- Głębokość cięcia należy dostosować do grubości przecinanego elementu. Poza dolną powierzchnię elementu może wystawać najwyżej jeden cały ząb tarczy.**
- Przecinanego elementu nie wolno trzymać w rękach bądź na nodze. Element należy zamocować do stabilnej podstawy. Prawidłowe podparcie elementu jest istotne, ponieważ minimalizuje stopień zagrożenia dla operatora i ryzyko zakleszczenia się tarczy oraz utraty kontroli.**
- Gdy narzędzie tnące podczas pracy może zetknąć się z ukrytymi przewodami elektrycznymi bądź własnym przewodem zasilającym, należy trzymać urządzenie za izolowane uchwyty. Zetknięcie z przewodem elektrycznym pod napięciem powoduje, że również odsłonięte elementy metalowe narzędzia znajdują się pod napięciem, grożąc porażeniem operatora prądem elektrycznym.**
- W przypadku cięć wzdłużnych należy używać prowadnicy wzdłużnej lub prowadnicy krawędziowej. Polepszą one dokładność cięcia i zmniejszą ryzyko zakleszczenia się tarczy.**
- Zawsze należy używać tarcz o prawidłowym rozmiarze i kształcie (romb lub koło) otworu na walek. Tarcze, które nie pasują do osprzętu do ich montażu w narzędziu, będą obracać się mimośrodowo, grożąc utratą kontroli.**
- Nie wolno używać uszkodzonych albo niewłaściwych podkładek albo śrub do mocowania tarczy. Podkładki i śruba do mocowania tarczy zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem opisywanego narzędzia w celu zapewnienia jego optymalnego działania i bezpieczeństwa obsługi.**
- Przyczyną odrzutu narzędzia i zapobieganie temu zjawisku przez operatora**

- Odrzut stanowi nagłą reakcję zakleszczonej, zablokowanej lub wygiętej tarczy, polegającą na niekontrolowanym uniesieniu narzędzia w górę i wyrzuceniu go z przecinanego elementu w kierunku operatora.
 - Gdy wskutek zaciskania się materiału z obu stron razu tarcza zakleszczy się, wówczas reakcja silnika spowoduje gwałtowne wypchnięcie urządzenia w tył w kierunku operatora;
 - jeżeli podczas cięcia prowadzona w materiale tarcza zostanie skręcona lub wygięta, żeby znajdujące się na jej tylnej krawędzi mogą wkłuc się w górną powierzchnię drewna wypychając tarczę z razu i powodując odskoczenie narzędzia w tył w kierunku operatora.
- Odrzut jest wynikiem nieprawidłowej eksploatacji narzędzia i/lub niewłaściwych procedur lub warunków jego obsługi. Można go uniknąć podejmując podane poniżej, odpowiednie środki ostrożności.
- **Przez cały czas narzędzie należy trzymać mocno oburącz, ustawiając ręce w taki sposób, aby przeciwdziałać siłom odrzutu. Nie wolno stawać na linii tarczy, lecz po jednej albo po drugiej jej stronie.** Odrzut może spowodować odskoczenie narzędzia w tył. Operator może jednak kontrolować siły odrzutu, jeżeli zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności.
 - **W przypadku zakleszczenia się tarczy lub przerwania operacji cięcia z jakiegokolwiek powodu należy zwolnić język spustowy przełącznika, trzymając narzędzie w materiale do momentu całkowitego zatrzymania się tarczy. Nie wolno wyciągać lub wycofywać narzędzia z przecinanego elementu, gdy tarcza znajduje się w ruchu, bowiem w przeciwnym razie może wystąpić ODRZUT.** Należy zbadać przyczynę zakleszczenia się tarczy i podjąć stosowne środki zaradcze, aby ją wyeliminować.
 - Przed ponownym uruchomieniem narzędzia znajdującego się w elemencie należy ustać tarczę tnącą w środku razu i sprawdzić, czy żeby tarczy nie są wbite w materiał. Jeżeli tarcza będzie zablokowana, wówczas w momencie uruchomienia pilarki może zostać wypchnięta ku górze albo wystąpi odrzut.
 - **Duże płyty należy podpierać, aby zminimalizować ryzyko zakleszczenia tarczy i odrzutu.** Duże płyty mają tendencję do wyginania się pod własnym ciężarem. Podpory powinny być ustawione pod płytą w sąsiedztwie linii cięcia po obu jej stronach oraz w pobliżu końców płyty.
- **Nie wolno używać tępich lub uszkodzonych tarcz.** Nienaostrzone lub niewłaściwie zainstalowane tarcze dają wąski rząz, który jest przyczyną nadmiernego tarcia, zakleszczenia się tarczy i odrzutu.
 - **Przed przystąpieniem do cięcia należy dobrze dokręcić i zablokować dźwignię ustawienia głębokości i kąta cięcia.** Przesunięcie się elementów regulacyjnych w trakcie cięcia może doprowadzić do zakleszczenia tarczy i odrzutu narzędzia.
 - **Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku wykonywania „cięć wgłębnego” w istniejących śinkach bądź innych pustych przestrzeniach.** Wystająca tarcza tnąca może zagłębić się w niewidoczne elementy, które z kolei mogą wywołać odrzut. W celu wykonania cięć wgłębnego należy cofnąć dolną osłonę wykorzystując uchwyt cofania.
 - 10. **Każdorazowo przed użyciem sprawdzić, czy osłona dolna prawidłowo się zamknie.** Nie wolno uruchamiać narzędzia, jeżeli osłona nie przesuwa się swobodnie i zamknięta się z opóźnieniem. Osłony dolnej nie wolno w żadnym wypadku przywiązywać ani w inny sposób unieruchamiać w pozycji otwartej. Jeżeli narzędzie przypadkowo upadnie, osłona może ulec wygięciu. Należy więc ją unieść za pomocą uchwytu cofania i upewnić się, czy swobodnie się przesuwa i nie dotyka tarczy lub innego elementu przy wszystkich ustawieniach kąta i głębokości cięcia.
 - 11. **Sprawdzić działanie i stan sprężyny osłony dolnej.** Jeżeli osłona i sprężyna nie działają prawidłowo, wówczas przed użyciem narzędzia należy zlecić ich naprawę. Osłona dolna może przesuwać się z oporami wskutek uszkodzonych elementów, osadów żywicy oraz nagromadzonych zabrudzeń.
 - 12. **Osłonę dolną wolno cofać ręcznie tylko w przypadku specjalnych cięć, typu „cięcia wgłębne” i „cięcia złożone”.** Unieść osłonę dolną za pomocą uchwytu cofania i, gdy tylko tarcza wejdzie w materiał, zwolnić ją. W przypadku pozostałych operacji cięcia osłona dolna powinna działać w sposób automatyczny.
 - 13. **Przed odłożeniem narzędzia na stół lub podłogę należy zwrócić uwagę, czy osłona dolna zasłania tarczę.** Nieosłonięta tarcza,

- obracająca się siłą bezwładności, spowoduje ruch narzędziwa w tył, które będzie cięło wszystko co napotka na swojej drodze. Należy mieć świadomość, że od momentu zwolnienia przełącznika do chwili zatrzymania się tarczy upływa pewien czas.
14. Nie wolno zatrzymywać tarczy wywierając na nią poprzeczny nacisk.
 15. **UWAGA - niebezpieczeństwo:**
Nie wolno usuwać przeciętego materiału, gdy tarcza jest w ruchu.
UWAGA: Po wyłączaniu tarcze dalej obracają się siłą bezwładności.
 16. Podstawę pilarki umieścić po tej stronie przecinanego elementu, która jest dobrze podparta, a nie po tej, która odpada w momencie przecięcia.
 17. Nie wolno podejmować prób cięcia narzędziem zamocowanym do góry nogami w imadle. Jest to wyjątkowo niebezpieczne i może prowadzić do poważnych wypadków.
 18. Podczas pracy używać okularów ochronnych i ochraniaczy na uszy.
 19. Zawsze używaj tarcz zalecanych w niniejszej instrukcji obsługi. Nie wolno używać żadnych tarcz.

ZACHOWAĆ INSTRUKCJE

⚠️OSTRZEŻENIE:

NIE WOLNO pozwolić, aby wygoda lub rutyna (nabyta w wyniku wielokrotnego używania narzędzia) zastąpiły ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obsługi. **NIEWLAŚCIWE UŻYTKOWANIE** narzędzia lub niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji obsługi może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.

OPIS DZIAŁANIA

⚠️UWAGA:

- Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania działania elektronarzędzia, należy upewnić się, czy jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.

Regulacja głębokości cięcia

Rys.1

Poluzuj dźwignię na prowadnicy głębokości i przesuń podstawę w góre lub w dół. Po ustaleniu wybranej głębokości cięcia zablokuj podstawę dokręcając dźwignię.

⚠️UWAGA:

- Po zakończeniu regulacji głębokości cięcia należy zawsze dobrze dokręcić dźwignię.

Prowadzenie narzędzia wzdłuż zadanej linii

Rys.2

W przypadku cięcia wyrównać punkt A w przedniej części podstawy z linią cięcia na elemencie.

Włączanie

⚠️UWAGA:

- Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci zawsze sprawdzić czy spust włącznika działa poprawnie i wraca do pozycji "OFF" po zwolnieniu.

Rys.3

Aby uniknąć przypadkowego pociągnięcia języka spustowego włącznika, urządzenie wyposażone jest w przycisk blokady.

Aby zrestartować urządzenie, należy wcisnąć przycisk blokady oraz pociągnąć język spustowy włącznika. W celu zatrzymania urządzenia wystarczy zwolnić język spustowy przełącznika.

MONTAŻ

⚠️UWAGA:

- Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na elektronarzędziu należy upewnić się, czy jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.

Zakładanie lub zdejmowanie tarczy

Rys.4

Rys.5

⚠️UWAGA:

- Do zakładania i zdejmowania tarczy używać wyłącznie klucza firmy Makita. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować nadmierne lub niedostateczne dokręcenie śruby sześciokątnej. Mogliby to spowodować poważne obrażenia operatora.
- Zaraz po zakończeniu pracy nie wolno dotykać gołą ręką brzeszczota, przeciętego elementu ani wiórów po cięciu. Mogą one być bardzo gorące i

dotknięcie grozi poparzeniem skóry. Jeżeli musisz zdjąć rozgrzany brzeszczot, załóż rękawice ochronne.

Aby zdjąć brzeszczot, najpierw popchnij i przekręć pokrętło mocujące pokrywę przeciwpyłową w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do symbolu **O** i zdejmij ją. Naciśnij blokadę walka, aby brzeszczot nie mógł się obracać i odkręć śrubę sześciokątną, obracając ją w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie ściagnij koliherz zewnętrzny oraz brzeszczot. Aby zainstalować tarczę, wykonaj w odwrotnej kolejności procedurę demontażu. Strzałka na narzędziu musi być zawsze skierowana w tę samą stronę co strzałka na obudowie tarczy.

Upewnij się, że śruba z gniazdem sześciokątnym została mocno dokręcona.

Rys.6

Po założeniu narzędziu, nałożyć ponownie pokrywę przeciwpyłową. Wsuń ostrożnie pokrywę przeciwpylową tak, aby szczelina przednia dopasowana była do zebra obudowy. Upewnij się, że pokrywa przeciwpylowa jest prawidłowo dopasowana, po czym popchnij i przekręć pokrętło w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara do symbolu **●**.

Rys.7

Prowadnica wzdużna (osprzęt dodatkowy)

Rys.8

Porczna prowadnica wzdużna pozwala wykonywać wyjątkowo dokładne cięcia proste. Wystarczy tylko ciasno nasunąć prowadnicę na krawędź elementu do cięcia i zablokować ją w tym położeniu za pomocą śruby w przedniej części podstawy. Umożliwia ona również wykonywanie powtarzalnych cięć o tej samej szerokości.

DZIAŁANIE

⚠ UWAGA:

- Nie wolno skręcać narzędzi w razie, ani na siłę przywracać właściwy kierunek cięcia. Można bowiem w ten sposób przeciążyć silnik i/lub doprowadzić do niebezpiecznego odrzutu, grożącego operatorowi poważnymi obrażeniami ciała.

Rys.9

Narzędzie należy trzymać oburącz. Ustaw podstawę narzędziu na elemencie do cięcia w taki sposób, aby tarcza nie stykała się z nim. Następnie włącz narzędzie i odczekaj, aż tarcza uzyska pełną prędkość. Teraz wystarczy po prostu przesuwać narzędzie do przodu po powierzchni przecinanego elementu, utrzymując je w poziomie i prowadząc równomiernie, aż do zakończenia operacji cięcia. Pamiętaj o utrzymaniu prostej linii cięcia i jednakowej prędkości posuwu.

Szybka wskaźnika w podstawie ułatwia kontrolę odległości pomiędzy przednią krawędzią tarczy a

przecinanym elementem, gdy tarcza jest ustawiona na maksymalną głębokość cięcia.

Rys.10

⚠ UWAGA:

- Podczas cięć ukośnych itp. czasem napotyka się na trudności podczas próby przesunięcia osłony dolnej. Należy wtedy unieść oslonę dolną za pomocą dźwigni cofania i, gdy tylko tarcza wejdzie w materiał, zwolnić ją.

Rys.11

⚠ UWAGA:

- Nie używać zdeformowanej bądź popękanej tarczy. Wymienić ją na nową.
- Nie wolno przecinać materiałów ulożonych jeden na drugim.
- Nie tnij stali utwardzanej, stali nierdzewnej, aluminium, drewna, tworzyw sztucznych, betonu, płytka itp. **Tnij tylko miękką stal.**
- Zaraz po zakończeniu pracy nie wolno dotykać gołej ręki tarczy, przeciętego elementu ani wiórów po cięciu. Mogą one być bardzo gorące i dotknięcie grozi poparzeniem skóry.
- Należy zawsze używać odpowiednich tarcz do wykonania danej pracy.** Używanie nieodpowiednich tarcz może spowodować pogorszenie wydajności cięcia i/lub stanowić zagrożenie dla operatora.

Utylizacja wiórów

Rys.12

⚠ UWAGA:

- Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu osłony przeciwpyłowej zawsze upewnij się, czy urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- Z uwagi na temperaturę wiórów, osłona przeciwpyłowa może ulec bardzo silnemu nagrzaniu. Nie dotykaj osłony ani wiórów gołymi rękami.

Podczas cięcia wiory są widoczne przez szybkę wskaźnika - usuń je.

Popchnij i obróć gałkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do symbolu **O** i zdejmij oslonę przeciwpyłową. Wyrzuć trociny i wiory znajdujące się w pojemniku.

Rys.13

⚠ UWAGA:

- Nie obracaj narzędzia do góry nogami. Trociny i wiory zgromadzone w pojemniku mogą wtedy wypaść.
- Obchodź się z osłoną przeciwpyłową ostrożnie, aby jej nie uszkodzić i nie zdeformować.

KONSERWACJA

⚠ UWAGA:

- Przed wykonywaniem kontroli i konserwacji należy się zawsze upewnić, czy elektronarzędzie jest wyłączone i nie podłączone do sieci.
- Nie wolno używać benzyny, benzenu, rozpuszczalnika, alkoholu itp. Substancje takie mogą spowodować odbarwienia, odkształcenia lub pęknięcia.

Kontrola tarczy tnącej

- Przed każdorazowym użyciem tarczy i po zakończeniu pracy sprawdzić dokładnie tarczę pod kątem ewentualnych pęknięć lub uszkodzeń. Niezwłocznie wymienić popękaną lub uszkodzoną tarczę.
- Dalsza eksploatacja tąże tarczy może prowadzić do wystąpienia niebezpiecznego odrzutu i/lub przeciążenia silnika. Tarczę należy wymienić na nową, gdy wydajność cięcia spadnie.
- Tarcz z ostrzami z węglów używanych w pilarkach do metalu nie można ponownie ostrzyć.**

Wymiana szczotek węglowych

Rys.14

Systematycznie wyjmować i sprawdzać szczotki węglowe. Wymieniać je, gdy ich zużycie sięga znaku granicznego. Szczotki powinny być czyste i łatwo wchodzić w uchwyty. Należy wymieniać obydwie szczotki jednocześnie. Stosować wyłącznie identyczne

Tarcze z węglów spiekanych do wielu zastosowań

	Zastosowania													
	BLACHA METALOWA		KOŁEK W KSZTAŁCIE LITERY C		KOŁEK NAROŻNY		METALOWY ŚLUPEK		PRET ZBROJ-ENIOWY	Rura			BLACHA FALISTA	
Wymiary (mm)	t=1,5	t=3,0	50X100 t=1,6	45X90 t=3,2	50X50 t=4	50X50 t=6	t=0,56 25Ga	t=1,6 16Ga	Ø20	50X100 t=3,2	Ø25 t=1,2	Ø60 t=3,8	t=0,9	t=1,0-2,0
185X36T	X	○	X	○	○	○	○	X	○	○	△	○	X	X
185X38T	△	○	△	○	○	○	○	△	○	○	○	○	X	X
185X48T	○	○	○	○	△	○	○	○	△	○	○	○	X	△
185X70T	○	△	X	X	X	△	X	X	X	X	X	○	○	△

○ Doskonała ○ Dobra △ Jasny X Nie dotyczy

005705

- Tarcz z ostrzami z węglów używanych w pilarkach do metalu nie można ponownie ostrzyć

⚠ UWAGA:

- Należy zawsze używać odpowiednich tarcz z ostrzami z węglów do wykonania danej pracy. Nie trój aluminium, drewna, tworzyw sztucznych, betonu, płytek itp.

szczotki węglowe.

Do wyjęcia pokrywek uchwytów szczotek używa się śrubokrętu. Wyjąć zużyte szczotki węglowe, włożyć nowe i zabezpieczyć pokrywkami uchwytów szczotek.

Rys.15

Dla zachowania BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita.

AKCESORIA (WYPOSAŻENIE DODATKOWE)

⚠ UWAGA:

- Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i dodatków razem z elektronarzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może stanowić ryzyko uszkodzenia ciała. Stosować akcesoria i dodatki w celach wyłącznie zgodnych z ich przeznaczeniem.

W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegółowych informacji na temat niniejszych akcesoriów udziela Państwu lokalne Centra Serwisowe Makita.

- Prowadnica wzdułnia
- Gogle ochronne
- Zalecane tarcze z ostrzami z węglów & obrabiane elementy

ROMÂNĂ (Instrucțiuni originale)

Explicitarea vederii de ansamblu

1-1. Pârghie	6-2. Flanșă exterioară	9-2. Piesă de prelucrat
1-2. Ghidaj de reglare a adâncimii	6-3. Pânză de ferăstrău cu plăcuțe de carburii metalice	10-1. Vizor
2-1. Linie de tâiere	6-4. Flanșă interioară	10-2. Piesă de prelucrat
3-1. Trăgaciul întrerupătorului	7-1. Fantă	11-1. Pârghie de retragere
3-2. Buton de deblocare	7-2. Umăr	12-1. Vizor
4-1. Capac de protecție contra prafului	8-1. Rigla de ghidare	13-1. Capac de protecție contra prafului
4-2. Buton rotativ	8-2. Șurub	13-2. Buton rotativ
5-1. Cheie înbus	9-1. Pânză de ferăstrău cu plăcuțe de carburii metalice	14-1. Marcaj limită
5-2. Pârghie de blocare a axului		15-1. Mașină de înșurubat
6-1. Șurub cu cap hexagonal înecat		15-2. Capacul suportului pentru peri

SPECIFICAȚII

Model	4131
Diametrul pânzei de ferăstrău	185 mm
Capacitate maximă de tâiere	63 mm
Turatia în gol (min^{-1})	3.500
Lungime totală	358 mm
Greutate netă	5,1 kg
Clasa de siguranță	□ / II

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, caracteristicile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
- Specificațiile pot varia în funcție de țară.
- Greutatea este specificată conform procedurii EPTA-01/2003

END209-3

Simboluri

Mai jos sunt prezentate simbolurile de pe echipament. Asigurați-vă că înțelegeți sensul acestora înainte de utilizare.



- Citiți manualul de utilizare.



- IZOLAȚIE DUBLĂ



- Atenție! Se poate înfierbânta excesiv.



- Doar pentru țările din UE
Nu eliminați echipamentele electrice la fel ca reziduurile menajere!

Conform cu Directiva Europeană 2002/96/EC privitoare la echipamentele electrice și electronice scoase din uz și conform cu legile naționale, echipamentele electrice care au ajuns la finalul duratei de viață trebuie să fie strânse separat și trebuie să fie transmise la o unitate de reciclare.

ENE022-1

Destinația de utilizare

Mașina este destinată tăierii în otel moale.

ENF002-1

Sursă de alimentare

Mașina se va alimenta de la o sursă de curent alternativ monofazat, cu tensiunea egală cu cea indicată pe plăcuță de identificare a mașinii. Având dublă izolație,

conform cu Standardele Europene, se poate conecta la o priză de curent fără contacte de împământare.

ENG102-3

Emisie de zgomot

Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în conformitate cu EN60745:

Nivel de presiune acustică (L_{PA}): 99 dB (A)

Nivel de putere acustică (L_{WA}): 110 dB(A)

Eroare (K): 3 dB(A)

Purtați mijloace de protecție a auzului

ENG241-1

Vibrării

Valoarea totală a vibrărilor (suma vectorilor tri-axiali) determinată conform EN60745:

Mod de lucru: tăiere teavă de otel

Nivel de vibrații (a_h): $2,5 \text{ m/s}^2$ sau mai puțin

Incercitudine (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

ENG901-1

- Nivelul de vibrații declarat a fost măsurat în conformitate cu metoda de test standard și poate fi utilizat pentru compararea unei unelte cu alta.
- Nivelul de vibrații declarat poate fi, de asemenea, utilizat într-o evaluare preliminară a expunerii.

AVERTISMEST:

- Nivelul de vibrații în timpul utilizării reale a uneltei electrice poate difera de valoarea nivelului declarat, în funcție de modul în care una dintre ele este utilizată.
- Asigurați-vă că identificați măsurile de siguranță pentru a proteja operatorul, acestea fiind bazate pe o estimare a expunerii în condiții reale de utilizare

(luând în considerare toate părțile ciclului de operare, precum timpul în care unealta a fost oprită, sau a funcționat în gol, pe lângă timpul de declanșare).

ENH101-13

Numai pentru țările europene

Declarație de conformitate CE

Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, declarăm că următorul(oarele) utilaj(e):

Destinația utilajului:

Mașină de tăiat metal

Modelul nr. / Tipul: 4131

este în producție de serie și

Este în conformitate cu următoarele directive europene:

98/37/CE până la 28 decembrie 2009 și în continuare cu 2006/42/CE de la 29 decembrie 2009

și este fabricat în conformitate cu următoarele standarde sau documente standardizate:

EN60745

Documentațiile tehnice sunt păstrate de reprezentantul nostru autorizat în Europa care este:

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia

30 ianuarie 2009

000230

Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPONIA

GEA010-1

Avertismente generale de siguranță pentru uinelte electrice

⚠️ AVERTIZARE Citii toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea acestor avertizări și instrucțiuni poate avea ca rezultat electrocutarea, incendiul și/sau rănirea gravă.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PRIVIND MAȘINA DE TĂIAT METAL

PERICOL:

1. **Tineți-vă mâinile la distanță față de zona de tăiere și pânză. Tineți a doua mână pe mânerul auxiliar sau pe carcasa motorului.** Dacă ambele mâini sunt fixate pe mașină, acestea nu pot fi tăiate de pânză.
2. **Nu introduceți mâinile sub piesa prelucrată.** Apărătoarea nu vă poate proteja împotriva pânzei sub piesa prelucrată.
3. **Reglați adâncimea de tăiere la grosimea piesei de prelucrat.** Sub piesa de prelucrat trebuie să fie vizibil mai puțin decât un dinte complet al pânzei.
4. **Nu țineți niciodată piesa pe care o tăiați în mâini sau pe picioare. Fixați piesa de prelucrat pe o platformă stabilă.** Este important să sprijiniți piesa de prelucrat în mod corespunzător, pentru a minimiza expunerea corpului, riscul de întăpenire a pânzei sau de pierdere a controlului.
5. **Tineți mașina electrică de suprafetele de apucare izolate atunci când execuți o operație la care mașina aşchiezăre poate intra în contact cu cabluri ascunse sau cu propriul cablu.** Contactul cu un cablu aflat sub tensiune va pune sub tensiune și piesele metalice ale mașinii electrice, rezultând în electrocutarea utilizatorului.
6. **Când spintecați, folosiți întotdeauna o riglă de ghidare sau un ghidaj cu margine dreaptă.** Aceasta va spori precizia de tăiere și va reduce riscul de întăpenire a pânzei.
7. **Folosiți întotdeauna pânze cu găuri pentru arbore de dimensiuni și forme corecte (romboidale respectiv rotunde).** Pânzele care nu se potrivesc cu sistemul de montare ai mașinii vor funcționa excentric, provocând pierderea controlului.
8. **Nu folosiți niciodată șaibe sau șuruburi pentru pânză deteriorate sau necorespunzătoare.** Șaibe și șurubul pentru pânză au fost special concepuți pentru această mașină, în vederea obținerii unei performanțe optime și a siguranței în exploatare.
9. **Cauzele și modul de prevenire al reculului;**
 - Recul este o reacție bruscă la întăpenirea, frecarea sau abaterea de la coliniaritatea a pânzei și cauzează o deplasare necontrolată a mașinii în sus și către operator.
 - Când pânza este întăpenită sau prinșă strâns de închiderea fantei, pânza se blochează și reacția motorului respinge rapid mașina către operator.

- Dacă pânza se răsucește sau nu mai este coliniară cu linia de tăiere, dinții de la marginea posteroară a pânzei se pot înginge față superioară a piesei de prelucrat cauzând extragerea pânzei din fantă și saltul acestia către operator.
- Reculul este rezultatul utilizării incorrecte a mașinii și/sau al procedeeelor sau condițiilor de lucru nerecunoscătoare, putând fi evitat prin adoptarea unor măsuri de precauție adecvate prezentate în continuare.
- **Mențineți o priză fermă cu ambele mâini pe mașină și poziționați-vă brațele astfel încât să contracarați forțele de recul.** Poziționați-vă corpul de-o parte sau de cealaltă a pânzei, însă nu pe aceeași linie cu aceasta. Reculul poate provoca un salt înapoi al mașinii, însă forțele de recul pot fi controlate de operator, dacă se adoptă măsuri de precauție adecvate.
 - Atunci când pânza se freacă, sau atunci când intrerupeți tăierea indiferent de motiv, eliberați butonul declanșator și mențineți mașina nemîscată în material până când pânza se oprește complet. Nu încercați niciodată să scoateți mașina din piesa prelucrată sau să trageți mașina înapoi cu pânza aflată în mișcare deoarece există risc de RECOLU. Investigați cauza frecării pânzei și luați măsuri de eliminare a acesteia.
 - Atunci când reporniți mașina din piesa prelucrată, centrați pânza în fantă și verificați ca dinții pânzei să nu fie angrenați în material. Dacă pânza se freacă, aceasta poate urca pe piesă sau poate recula din aceasta la repornirea mașinii.
 - **Sprijiniți panourile mari pentru a minimiza riscul de întepenire și reculare a pânzei.** Panourile mari tind să se încovoeze sub propria greutate. Sub panou trebuie amplasate suporturi pe ambele laturi, lângă linia de tăiere și lângă marginea panoului.
 - **Nu folosiți pânze uzate sau deteriorate.** Pânzene neascuțite sau reglate nerecunoscătoare generăază o fantă îngustă care cauzează fricțiune, întepenirea pânzei și recul.
 - **Pârghiile de reglare și blocare a adâncimii și înclinației de tăiere trebuie să fie strânse și fixate înainte de începerea tăierii.** Deplasarea reglajului pânzei în timpul tăierii poate cauza frecare și recul.
 - **Aveți deosebită grijă atunci când executați o "decupare prin plonjare" în peretei existenți sau în alte zone mascate.** Pânza poate tăia obiecte care pot provoca un recul. Pentru decupări prin plonjare, retrageți apărătoarea inferioară folosind maneta de retragere.
10. **Verificați închiderea corectă a apărătoarei inferioare înainte de fiecare utilizare.** Nu folosiți mașina dacă apărătoarea inferioară nu se mișcă liber și nu se închide instantaneu. Nu blocați sau legați niciodată apărătoarea inferioară în poziție deschisă. Dacă scăpați accidental mașina, apărătoarea inferioară se poate îndoia. Ridicați apărătoarea inferioară cu pârghia de retragere și asigurați-vă că aceasta se mișcă liber și nu atinge pânza sau orice altă piesă, la toate unghurile și adâncimile de tăiere. Pentru a verifica apărătoarea inferioară, deschideți apărătoarea inferioară cu mâna, iar apoi eliberați-o și urmăriți închiderea apărătoarei. Verificați, de asemenea, ca maneta de retragere să nu atingă carcasa mașinii. Lăsarea pânzei expuse este FOARTE PERICULOASĂ și poate conduce la vătămări corporale grave.
11. **Verificați funcționarea și starea arcului apărătoarei inferioare.** Dacă apărătoarea și arcul nu funcționează corect, acestea trebuie reparate înainte de utilizare. Apărătoarea inferioară ar putea funcționa anevoie din cauza unor piese defecte, acumulări cleioase sau depunerii de resturi.
12. **Apărătoarea inferioară trebuie retrasă manual numai pentru tăieri speciale, cum ar fi "decupările prin plonjare" și "tăierile combinate."** Ridicați apărătoarea inferioară cu maneta de retragere și, imediat ce pânza penetreză materialul, eliberați apărătoarea inferioară. Pentru orice alte tipuri de tăiere, apărătoarea inferioară trebuie să funcționeze automat.
13. **Aveți grijă întotdeauna ca apărătoarea inferioară să acopere pânza înainte de a așeza mașina pe banc sau pe podea.** O pânză neprotejată, aflată în rotire liberă, va provoca deplasarea mașinii înapoi, tăind orice obiecte din calea ei. Aveți în vedere timpul necesar pentru oprirea completă a pânzei după eliberarea comutatorului.
14. **Nu opriți pânza aplicând o presiune laterală asupra pânzei.**
15. **PERICOL:**
Nu încercați să îndepărtați materialul tăiat în timp ce pânza se mișcă.
ATENȚIE: Pânzele se rotesc liber după oprire.
16. **Așezați porțiunea mai lată a tălpiei mașinii pe acea porțiune a piesei de prelucrat care este sprijinită solid, și nu pe porțiunea care va cădea în urma tăierii.**
17. **Nu încercați niciodată să tăiați cu mașina fixată în poziție răsturnată într-o menghină.** Acest mod de utilizare este extrem de periculos și poate conduce la accidente grave.

- Purtați ochelari de protecție și mijloace de protecție a auzului în timpul lucrului.
- Folosiți întotdeauna pânzele recomandate în acest manual. Nu folosiți discuri abrazive.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

⚠️AVERTISMENT:

NU permiteți comodității și familiarizării cu produsul (obținute prin utilizare repetată) să înlocuiască respectarea strictă a normelor de securitate pentru acest produs. FOLOSIREA INCORECTĂ sau nerespectarea normelor de securitate din acest manual de instrucții poate provoca vătămări corporale grave.

DESCRIERE FUNCȚIONALĂ

⚠️ATENȚIE:

- Asigurați-vă că ati oprit mașina și că ati debranșat-o de la rețea înainte de a o regla sau de a verifica starea sa de funcționare.

Reglarea adâncimii de tăiere

Fig.1

Slăbiți pârghia de la ghidajul de reglare a adâncimii și deplasați talpa în sus sau în jos. Fixați talpa la adâncimea de tăiere dorită prin strângerea pârghiei.

⚠️ATENȚIE:

- După reglarea adâncimii de tăiere, strângeți întotdeauna ferm pârghia.

Vizarea

Fig.2

Atunci când tăiați, aliniați poziția A din partea din față a tălpii cu linia dumneavoastră de tăiere de pe piesa de prelucrat.

ACTIONAREA ÎNTRERUPĂTORULUI

⚠️ATENȚIE:

- Înainte de a brața mașina la rețea, verificați dacă trâgaciul intrerupătorului funcționează corect și dacă revine la poziția "OFF" (oprit) atunci când este eliberat.

Fig.3

Pentru a preveni acționarea accidentală a butonului declanșator este prevăzut un buton de deblocare.

Pentru a porni mașina, apăsați butonul de deblocare și acționați butonul declanșator. Eliberați butonul declanșator pentru a opri mașina.

MONTARE

⚠️ATENȚIE:

- Asigurați-vă că ati oprit mașina și că ati deconectat-o de la rețea înainte de a efectua vreo intervenție asupra mașinii.

Montarea sau demontarea pânzei de ferăstrău

Fig.4

Fig.5

⚠️ATENȚIE:

- Folosiți numai cheia Makita livrată la montarea și demontarea pânzei. Nerespectarea acestei indicații poate conduce la strângerea excesivă sau insuficientă a șurubului cu cap hexagonal. Aceasta poate provoca vătămarea gravă a operatorului.
- Nu atingeți pânza cu mâinile neprotejate imediat după executarea tăierii, deoarece aceasta poate fi extrem de fierbinte și poate provoca arsuri ale pielii. Purtați o pereche de mănuși atunci când demontați o pânză fierbinte.

Pentru a demonta pânza, mai întâi apăsați și roțiți în sens orar butonul rotativ care fixează capacul de protecție contra prafului, până la simbolul O, iar apoi îndepărtați capacul de protecție contra prafului. Apăsați pârghia de blocare a axului astfel încât pânza să nu se poată roti și folosiți cheia inbus pentru a deșuruba șurubul cu cap hexagonal în sens anti-orar. Apoi îndepărtați flanșa exterioară și pânza.

Pentru a monta pânza, executați în ordine inversă operațiile de demontare. Montați întotdeauna pânza astfel încât săgeata de pe pânză să fie îndreptată în aceeași direcție ca și săgeata de pe carcasa pânzei.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ ATI STRÂNS BINE ȘURUBUL CU CAP HEXAGONAL.

Fig.6

După montarea pânzei, reinstalați capacul de protecție contra prafului. Glisați cu atenție capacul de protecție contra prafului astfel încât fanta din partea frontală să se cupleză pe umărul de pe carcasa pânzei. Asigurați-vă că ati poziționat corect capacul de protecție contra prafului, iar apoi apăsați și roțiți butonul rotativ în sens anti-orar până la simbolul ●.

Fig.7

Rigla de ghidare (accesoriu)

Fig.8

Rigla de ghidare practică vă permite să executați tăieturi drepte extrem de precise. Lipiți pur și simplu rigla de ghidare pe latura piesei de prelucrat și fixați-o în poziție cu șurubul de strângere de la partea din față a tălpii. Aceasta permite, de asemenea, execuția tăieturilor repetate cu lățime uniformă.

FUNCȚIONARE

⚠ ATENȚIE:

- Nu răsuciți sau forțați niciodată mașina în tăietură. Acest lucru poate cauza suprasolicitarea motorului și/sau un recul periculos, provocând vătămarea gravă a operatorului.

Fig.9

Tineți mașina ferm cu ambele mâini. Așezați placa de bază pe piesa de prelucrat fără ca pânza să intre în contact cu aceasta. Apoi porniți mașina și așteptați ca pânza să atingă viteza maximă. Deplasăți mașina înainte pe suprafața piesei de prelucrat, menținând-o în poziție orizontală și avansând lin până la finalizarea tăierii. Păstrați o linie de tăiere dreaptă și o viteză de avans uniformă.

Vizorul din talpă facilitează verificarea distanței dintre muchia frontală a pânzei de ferăstrău și piesa de prelucrat, ori de câte ori pânza este reglată la adâncimea maximă de tăiere.

Fig.10

NOTĂ:

- Când executați tăieri oblice pentru îmbinări la 45° etc., apărătoarea inferioară nu se mișcă ușor în unele situații. În acest caz, folosiți pârghia de retragere pentru a ridica apărătoarea inferioară la începerea tăierii, imediat ce pânza pătrunde în material, apoi eliberați pârghia de retragere.

Fig.11

⚠ ATENȚIE:

- Nu folosiți o pânză deformată sau fisurată. Înlocuiți-o cu una nouă.
- Nu suprapuneți materialele în vederea tăierii.
- Nu tăiați oțel călit, oțel inoxidabil, aluminiu, lemn, plastic, beton, plăci ceramice etc. **tăiați numai oțel moale.**
- Nu atingeți pânza de ferăstrău, piesa de prelucrat sau așchiile rezultate la tăiere cu mâinile neprotejate imediat după executarea tăierii, deoarece acestea pot fi extrem de fierbinți și pot provoca arsuri ale pielii.
- Folosiți întotdeauna pânze de ferăstrău cu plăcuțe de carburi metalice adecvate pentru lucrarea dumneavoastră.** Folosirea unor pânze de ferăstrău inadecvate poate avea ca efect performanțe de tăiere slabă și/sau poate prezenta pericol de vătămare corporală.

Evacuarea așchiilor

Fig.12

⚠ ATENȚIE:

- Asigurați-vă întotdeauna că mașina este oprită și deconectată înainte de a demonta sau monta capacul de protecție contra prafului.

- Capac de protecție contra prafului se poate îñierbânta din cauza așchiilor fierbinți. Nu atingeți așchiile rezultate la tăiere sau capacul de protecție contra prafului cu mâinile neprotejate.

Atunci când așchiile rezultate la tăiere sunt vizibile prin vizor, evacuați-le.

Apăsați și rotați butonul rotativ în sens orar până la simbolul **O** și îndepărtați capacul de protecție contra prafului. Evacuați așchiile rezultate la tăiere acumulate în interiorul capacului de protecție contra prafului.

Fig.13

⚠ ATENȚIE:

- Nu răsturnați mașina cu capul în jos. Așchiile rezultate la tăiere acumulate în interiorul capacului de protecție contra prafului pot cădea din acesta.
- Manevrați cu grijă capacul de protecție contra prafului pentru a nu-l deforma sau deteriora.

ÎNTRETINERE

⚠ ATENȚIE:

- Asigurați-vă că ati oprit mașina și că ati debranșat-o de la retea înainte de a efectua operațiuni de verificare sau întreținere.
- Nu utilizați niciodată gazolină, benzină, diluant, alcool sau alte substanțe asemănătoare. În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri.

Inspectarea pânzei de ferăstrău

- Verificați cu atenție pânza cu privire la fisuri sau deteriorări înainte de fiecare utilizare. Înlocuiți imediat o pânză fisurată sau deteriorată.
- Continuarea utilizării unei pânze uzate poate provoca reculuri periculoase și/sau suprasolicitarea motorului. Înlocuiți-o cu o pânză nouă de îndată ce aceasta nu mai taie eficient.
- Pânzele de ferăstrău cu plăcuțe de carburi metalice pentru mașina de tăiat metal nu pot fi reasucuite.**

Înlocuirea periilor de carbon

Fig.14

Detaşați periile de carbon și verificați-le în mod regulat. Schimbați-le atunci când s-au uzat până la marcajul limită. Perile de carbon trebuie să fie în permanentă curate și să alunecă ușor în suport. Ambele peri de carbon trebuie să fie înlocuite simultan cu alte peri identice.

Folosiți o șurubelnită pentru a îndepărta capacul suportului periilor de carbon. Scoateți periile de carbon uzate și fixați capacul pentru periile de carbon.

Fig.15

Pentru a menține siguranța și fiabilitatea mașinii, reparatiile și reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita.

ACCESORII

⚠ ATENȚIE:

- Folosiți accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru mașina dumneavoastră în acest manual. Utilizarea oricărora alte accesoriu sau piese auxiliare poate cauza vătămări. Folosiți accesoriile pentru operațiunea pentru care au fost concepute.

Pânze metalice cu plăcuțe de carburi metalice pentru aplicații multiple

Dimensiune (mm)	Aplicații													
	FOAIE DE TABLĂ t=1,5 t=3,0		GRINDĂ CU PROFIL C 50X100 t=1,6 45X90 t=3,2		FIER CORNIER 50X50 t=4		BARĂ DE METAL 50X50 t=6		OTEL DE CONSTRUCȚII t=0,56 25Ga t=1,6 16Ga		ȚEAVĂ Ø20 50X100 t=3,2 Ø25 t=1,2		TABLĂ ONDULATĂ Ø60 t=3,8 t=0,9 t=1,0-2,0	
185X36T	X	○	X	○	○	○	○	X	○	○	△	○	X	X
185X38T	△	○	△	○	○	○	○	△	○	○	○	○	X	X
185X48T	○	○	○	○	△	○	○	○	△	○	○	△	X	△
185X70T	○	△	X	X	X	X	△	X	X	X	X	○	○	

○ Excelent ○ Bun △ Satisfăcător X Nu este cazul

005705

⚠ ATENȚIE:

- Folosiți întotdeauna pânze de ferăstrău cu plăcuțe de carburi metalice adecvate pentru lucrarea dumneavoastră. Nu tăiați aluminiu, lemn, plastic, beton, plăci ceramice etc.
- Pânzele de ferăstrău cu plăcuțe de carburi metalice pentru mașina de tăiat metal nu pot fi reasucuite.

Dacă aveți nevoie de asistență sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresați-vă centrului local de service Makita.

- Rigla de ghidare
- Ochelari de protecție
- Sortimente de pânze de ferăstrău cu plăcuțe de carburi metalice și piese de prelucrat recomandate

Erklärung der Gesamtdarstellung

1-1. Hebel	6-2. Außenflansch	10-2. Werkstück
1-2. Tiefenführung	6-3. Sägeblätter mit Hartmetallspitzen	11-1. Rückziehhebel
2-1. Schnittlinie	6-4. Innenflansch	12-1. Sichtfenster
3-1. Schalter	7-1. Schlitz	13-1. Staubschutzmanschette
3-2. Entsperrungstaste	7-2. Lamelle	13-2. Knopf
4-1. Staubschutzmanschette	8-1. Parallelanschlag (Führungsschiene)	14-1. Grenzmarke
4-2. Knopf	8-2. Schraube	15-1. Schrauber
5-1. Sechskantschlüssel	9-1. Sägeblätter mit Hartmetallspitzen	15-2. Kohlenhalterdeckel
5-2. Spindelarretierung	9-2. Werkstück	
6-1. Sechskantsteckschraube	10-1. Sichtfenster	

TECHNISCHE DATEN

Modell	4131
Sägeblattdurchmesser	185 mm
Max. Schnittkapazität	63 mm
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	3.500
Gesamtlänge	358 mm
Netto-Gewicht	5,1 kg
Sicherheitsklasse	II / II

- Aufgrund der laufenden Forschung und Entwicklung unterliegen die hier aufgeführten technischen Daten Veränderungen ohne Hinweis
- Die technischen Daten können für verschiedene Länder unterschiedlich sein.
- Gewicht entsprechend der EPTA-Vorgehensweise 01/2003

END209-3

ENE022-1

Symbole

Nachstehend sind Symbole aufgeführt, auf die Sie beim Werkzeuggebrauch stoßen können. Sie sollten noch vor Arbeitsbeginn ihre Bedeutung kennen.



- Lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung.
- ZWEIFACH-ISOLIERUNG
- Achtung! Kann sehr heiß werden.
- Nur für EU-Länder
Entsorgen Sie die elektrische Einrichtung nicht zusammen mit dem Hausmüll!
Auf Anordnung des Europarats 2002/96/EC über die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Einrichtungen und ihrer Durchführung übereinstimmend mit den nationalen Gesetzen, müssen die elektrischen Einrichtungen, nachdem sie ausgedient haben, gesondert gesammelt und der ökologischen Wiederverwertung zugeführt werden.

Verwendungszweck

Das Werkzeug wurde für das Schneiden von Schmiedestahl entwickelt.

ENF002-1

Speisung

Das Werkzeug darf nur an eine entsprechende Quelle mit der gleichen Spannung angeschlossen werden, wie sie auf dem Typenschild aufgeführt wird, und es kann nur mit Einphasen-Wechselstrom arbeiten. Es besitzt in Übereinstimmung mit den europäischen Normen eine Zweifach-Isolierung, aufgrund dessen kann es aus Steckdosen ohne Erdungsleiter gespeist werden.

ENG102-3

Geräuschpegel

Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel, bestimmt gemäß EN60745:

Schalldruckpegel (L_{pA}): 99 dB (A)
Schalleistungspegel (L_{WA}): 110 dB(A)
Abweichung (K): 3 dB(A)

Tragen Sie einen Gehörschutz.

ENG241-1

Schwingung

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Achsen) nach EN60745:

Arbeitsmodus: Abschneiden von Stahlrohren
Schwingungsbelastung (a_h): $2,5 \text{ m/s}^2$ oder weniger
Abweichung (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

- Die deklarierte Schwingungsbelastung wurde gemäß der Standardtestmethode gemessen und kann für den Vergleich von Werkzeugen untereinander verwendet werden.
- Die deklarierte Schwingungsbelastung kann auch in einer vorläufigen Bewertung der Gefährdung verwendet werden.

⚠️WARNUNG:

- Die Schwingungsbelastung während der tatsächlichen Anwendung des Elektrowerkzeugs kann in Abhängigkeit von der Art und Weise der Verwendung des Werkzeugs vom deklarierten Belastungswert abweichen.
- Stellen Sie sicher, dass Schutzmaßnahmen für den Bediener getroffen werden, die auf den unter den tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu erwartenden Belastungen beruhen (beziehen Sie alle Bestandteile des Arbeitsablaufs ein, also zusätzlich zu den Arbeitszeiten auch Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder ohne Last läuft).

ENH101-13

Nur für europäische Länder

EG-Konformitätserklärung

Wir, Makita Corporation als verantwortlicher Hersteller, erklären, dass die folgenden Geräte der Marke Makita:

Bezeichnung des Geräts:
Metallsäge

Modellnr./ -typ: 4131

in Serie gefertigt werden und

den folgenden EG-Richtlinien entspricht:

98/37/EC bis 28. Dezember 2009 und 2006/42/EC
ab dem 29. Dezember 2009

Außerdem werden die Geräte gemäß den folgenden Standards oder Normen gefertigt:

EN60745

Die technische Dokumentation erfolgt durch unseren Bevollmächtigten in Europa:

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

30. Januar 2009

000230

Tomoyasu Kato
Direktor
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

⚠️ **WARNUNG** Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und -anweisungen sorgfältig durch. Werden die Warnungen und Anweisungen ignoriert, besteht die Gefahr eines Stromschlags, Brands und/oder schweren Verletzungen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zur späteren Referenz gut auf.

GEB030-3

SICHERHEITSHINWEISE ZU METALLSCHNEIDWERKZEUGEN

GEFAHR:

- Halten Sie Ihre Hände vom Schnittbereich und vom Blatt fern. Lassen Sie Ihre zweite Hand am Zusatzgriff oder auf dem Motorgehäuse. Wenn beide Hände das Werkzeug halten, können sie nicht ins Blatt geraten.
- Greifen Sie nie unter das Werkstück. Unter dem Werkstück bietet Ihnen die Schutzvorrichtung keinen Schutz.
- Stellen Sie die Schnitttiefe nach der Dicke des Werkstücks ein. Unter dem Werkstück sollte weniger als ein voller Zahn der Blattzahnung sichtbar sein.
- Halten Sie das zu schneidende Werkstück niemals in Ihren Händen oder über Ihrem Bein. Sichern Sie das Werkstück auf einer stabilen Plattform. Es ist wichtig, dass Sie das Werkstück korrekt abstützen, um Körperverletzungen, ein Verkanten des Blattes oder den Verlust der Kontrolle möglichst zu vermeiden.
- Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen, wenn Sie einen Vorgang ausführen, bei dem das Schnittwerkzeug verborgene Kabel oder das eigene Stromkabel berühren kann. Der Kontakt mit einem Strom führenden Kabel setzt auch hervorstehende Metallteile des Elektrowerkzeugs unter Strom und führt zu einem Stromschlag beim Bediener.
- Verwenden Sie bei Längsschnitten immer einen Parallelanschlag oder eine Führungsschiene. Dies verbessert die Präzision des Schnittes und verringert die Gefahr des Verkantens des Sägeblatts.
- Verwenden Sie stets Blätter der richtigen Größe und Durchmesser (Diamant/rund) des Spindellochs. Sägeblätter, die nicht den Montageteilen des Werkzeugs entsprechen, laufen exzentrisch und führen zum Kontrollverlust.

8. **Verwenden Sie niemals defekte oder vom Original abweichende Unterlegscheiben oder Bolzen.** Die Unterlegscheiben und Bolzen wurden eigens für Ihr Werkzeug entwickelt, um einen Betrieb mit optimaler Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
9. **Ursachen für Rückschläge und geeignete Vorkehrungen:**
- Ein Rückschlag entsteht als plötzliche Reaktion auf ein eingeklemmtes, fest sitzendes oder falsch ausgerichtetes Sägeblatt und führt zum unkontrollierten Springen des Werkzeugs aus dem Werkstück zum Bediener.
 - Wenn das Sägeblatt eingeklemmt ist oder durch den sich nach unten abschließenden Schlitz fest eingefasst ist, verkantet es sich und die Motorkraft lässt die Säge schnell in Richtung des Bedieners springen.
 - Wenn sich das Sägeblatt im Schnitt verdreht oder verschiebt, können die Zähne an der hinteren Kante des Sägeblatts in die Oberfläche des Werkstücks hineinragen und dazu führen, dass das Sägeblatt aus dem Schlitz tritt und zurück in Richtung des Bedieners springt.
- Rückschläge werden durch eine falsche Handhabung des Werkzeugs und/oder unsachgemäße Bedienschritte oder -umstände verursacht und können durch die unten aufgeführten Maßnahmen vermieden werden.
- **Halten Sie das Werkzeug stets mit beiden Händen gut fest, und legen Sie Ihre Arme so an, dass Sie Rückschläge abwehren können. Stellen Sie sich seitlich zum Sägeblatt hin, jedoch niemals in gleicher Ebene mit dem Sägeblatt.** Ein Rückschlag könnte dazu führen, dass das Werkzeug nach hinten springt. Rückschlagkräfte können jedoch bei korrekten Vorkehrungen vom Bediener kontrolliert werden.
 - **Wenn das Sägeblatt sich verkantet oder Sie den Sägevorgang aus irgendeinem Grund unterbrechen, betätigen Sie den Auslöser, und halten Sie das Werkzeug bis zum kompletten Stillstand des Sägeblatts im Material, ohne es dabei zu bewegen. Versuchen Sie niemals, bei laufendem Sägeblatt das Werkzeug aus dem Werkstück zu entfernen oder nach hinten herauszuziehen, da dies zu einem RÜCKSCHLAG führen kann.** Überprüfen Sie die Ursache für das Verkanten des Sägeblatts und ergreifen Sie Korrekturmaßnahmen.
 - **Wenn Sie das Werkzeug im Werkstück erneut starten, setzen Sie das Sägeblatt mittig in den Schlitz ein, und stellen Sie sicher, dass die Sägezähne nicht in das Material greifen.** Falls sich das Sägeblatt verkantet, kann es beim erneuten Starten des Werkzeugs hochspringen oder vom Werkstück zurückschlagen.
 - **Große Werkstücke müssen abgestützt werden, um die Gefahr eines eingeklemmten Sägeblatts oder eines Rückschlags zu vermeiden.** Große Werkstücke neigen dazu, sich unter ihrem Eigengewicht durchzubiegen. Stützen müssen von beiden Seiten unter dem Werkstück angebracht werden, nahe der Schnittlinie und der Werkstückkante.
 - **Verwenden Sie keine stumpfen oder beschädigten Sägeblätter.** Stumpfe oder falsch eingesetzte Sägeblätter führen zu einem sehr engen Schlitz, der eine hohe Reibung, ein Verkanten des Sägeblatts und einen Rückschlag zur Folge hat.
 - **Stellen Sie vor Arbeitsbeginn sicher, dass der Hebel der Tiefeneinstellung und die Knebelmuttern fest angezogen sind.** Wenn sich während des Sägens das Sägeblatt verschiebt, kann dies zum Verkanten oder einem Rückschlag des Sägeblatts führen.
 - **Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie einen Tauchschnitt in Wänden oder anderen abgeschirmten Bereichen ausführen.** Das vorstehende Sägeblatt kann sonst Gegenstände absägen, die einen Rückschlag verursachen können. Ziehen Sie bei Tauchschnitten die bewegliche Schutzaube mithilfe des Hebels nach hinten.
10. **Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme, ob die bewegliche Schutzaube korrekt schließt.** Verwenden Sie das Werkzeug niemals, wenn sich die Schutzaube nicht ungehindert bewegen und unverzüglich schließen lässt. Die bewegliche Schutzaube darf niemals in der geöffneten Stellung festgeklemmt oder festgebunden werden. Wenn Sie das Werkzeug versehentlich fallen lassen, kann sich die bewegliche Schutzaube verbiegen. Ziehen Sie zum Öffnen der beweglichen Schutzaube den Hebel nach hinten und stellen Sie sicher, dass dieser frei beweglich ist und weder das Sägeblatt noch irgendein anderes Teil in keinem Schnittwinkel und bei keiner Schnitttiefe berührt. Um die bewegliche Schutzaube auf ihre Funktion hin zu überprüfen, öffnen Sie diese von Hand, lassen sie los und beobachten deren Schließen. Stellen Sie auch sicher, dass der zurückschiebbare Griff nicht das Werkzeuggehäuse berührt. Ein offenes Sägeblatt ist SEHR GEFÄHRLICH und kann zu schweren Personenschäden führen.
11. **Überprüfen Sie die Funktion und den Zustand der Feder für die bewegliche Schutzaube.**

- Wenn Schutzhaut und Feder nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen sie vor der Inbetriebnahme gewartet werden.** Die bewegliche Schutzhaut kann aufgrund von beschädigten Teilen, Gummirückständen oder Ablagerungen unter Umständen in ihrer Funktionsweise beeinträchtigt sein.
12. **Die bewegliche Schutzhaut sollte nur für spezielle Schnitte wie z. B. "Tauchschnitt" und "Kombinationsschnitt" von Hand zurückgeschoben werden.** Ziehen Sie zum Öffnen der beweglichen Schutzhaut den Hebel, und lassen Sie die Schutzhaut los, sobald das Sägeblatt in das Material eindringt. Für alle anderen Sägearbeiten sollte die bewegliche Schutzhaut automatisch funktionieren.
 13. **Achten Sie stets darauf, dass die bewegliche Schutzhaut das Sägeblatt abdeckt, bevor Sie das Werkzeug auf die Werkbank oder den Boden legen.** Ein ungeschütztes, noch nachlaufendes Sägeblatt führt dazu, dass das Werkzeug nach hinten läuft und dabei alles zersägt, was ihm im Weg steht. Beachten Sie, dass das Sägeblatt nach dem Auslösen des Schalters einige Zeit bis zum Stillstand benötigt.
 14. **Bremsen Sie die Blätter nicht durch seitlichen Druck auf das Blatt ab.**
 15. **GEFAHR:**
Versuchen Sie niemals, das abgesägte Material zu entfernen, während das Sägeblatt läuft.
VORSICHT: Sägeblätter laufen nach dem Abschalten nach.
 16. **Setzen Sie das Werkzeug mit der großen Auflagefläche des Gleitschuhs auf den Teil des Werkstücks, der fest abgestützt wird, und nicht auf das abzuschneidende Material.**
 17. **Versuchen Sie niemals, das Werkzeug nach unten gerichtet in einen Schraubstock zu spannen. Dies ist äußerst gefährlich und kann zu schweren Unfällen führen.**
 18. **Tragen Sie bei der Arbeit eine Schutzbrille und Gehörschutz.**
 19. **Verwenden Sie nur die in dieser Anleitung empfohlenen Sägeblätter. Verwenden Sie keine Schleifscheiben.**

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

⚠️WANRUNG:

Lassen Sie sich NIE durch Bequemlichkeit oder (aus fortwährendem Gebrauch gewonnener) Vertrautheit mit dem Werkzeug dazu verleiten, die Sicherheitsregeln für das Werkzeug zu missachten. Bei MISSBRÄUCHLICHER Verwendung des

Werkzeugs oder Missachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise kann es zu schweren Verletzungen kommen.

FUNKTIONSBEREICHUNG

⚠️ACHTUNG:

- Überzeugen Sie sich immer vor dem Einstellen des Werkzeugs oder der Kontrolle seiner Funktion, dass es abgeschaltet und der Stecker aus der Dose gezogen ist.

Einstellen der Schnitttiefe

Abb.1

Lösen Sie den Hebel an der Tiefenführung und verstellen Sie den Gleitschuh nach oben oder unten. Arretieren Sie den Gleitschuh an der gewünschten Schnitttiefe durch Festziehen des Hebels.

⚠️ACHTUNG:

- Ziehen Sie den Hebel nach Einstellung der Schnitttiefe stets fest an.

Schnittlinie

Abb.2

Richten Sie beim Sägen die Stellung A vorne am Gleitschuh an Ihrer Schnittlinie am Werkstück aus.

Einschalten

⚠️ACHTUNG:

- Kontrollieren Sie immer vor dem Anschluss des Werkzeugs in die Steckdose, ob der Schalter richtig funktioniert und nach dem Loslassen in die ausgeschaltete Position zurückkehrt.

Abb.3

Damit der Auslöseschalter nicht versehentlich betätigt wird, befindet sich am Werkzeug eine Entsperrungstaste. Um das Werkzeug zu starten, drücken Sie zuerst die Entsperrungstaste und betätigen den Auslöseschalter. Lassen Sie zum Ausschalten des Werkzeugs den Auslöseschalter los.

MONTAGE

⚠️ACHTUNG:

- Ehe Sie am Werkzeug irgendwelche Arbeiten beginnen, überzeugen Sie sich immer vorher, dass es abgeschaltet und der Stecker aus der Dose gezogen ist.

Montage und Demontage des Sägeblatts

Abb.4

Abb.5

⚠️ACHTUNG:

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Schraubenschlüssel von Makita zum Demontieren oder Montieren des Sägeblatts. Andernfalls

- besteht die Gefahr, dass die Sechskantschraube zu stark oder zu schwach angezogen wird. Dies kann zu Verletzungen führen.
- Berühren Sie kurz nach dem Betrieb nicht das Blatt mit der bloßen Hand, es kann extrem heiß sein und zu Verbrennungen führen. Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie ein heißes Sägeblatt entfernen.

Zum Entnehmen eines Sägeblatts drücken und drehen Sie zunächst den Knopf, der den Staubfänger sichert, nach rechts auf das Symbol  und entfernen den Staubfänger. Drücken Sie die Spindelarretierung, um ein Drehen des Sägeblatts zu verhindern, und lösen Sie die Sechskantschraube durch Linksdrehung des Schraubenschlüssels. Nehmen Sie dann Außenflansch und Sägeblatt ab.

Zum Montieren des Sägeblatts befolgen Sie die Entnahmeprozedur rückwärts. Bringen Sie das Sägeblatt immer so an, dass der Pfeil auf dem Blatt in die gleiche Richtung zeigt wie der Pfeil auf dem Sägeblattgehäuse.

ZIEHEN SIE DIE SECHSKANTSCHRAUBE FEST AN.

Abb.6

Nach Einsetzen des Sägeblatts ersetzen Sie den Staubfänger. Verschieben Sie den Staubfänger vorsichtig, so dass dessen vorderer Schlitz auf die Lamelle des Sägeblattgehäuses passt. Vergewissern Sie sich, dass der Staubfänger richtig sitzt, und drücken und drehen Sie den Knopf auf das Symbol .

Abb.7

Parallelanschlag (Führungsschiene)

(Zubehör)

Abb.8

Der praktische Parallelanschlag (Führungsschiene) ermöglicht die Ausführung besonders genauer Geradschnitte. Schieben Sie den Parallelanschlag einfach satt anliegend gegen die Werkstückkante, und sichern Sie ihn mit der Feststellschraube an der Vorderseite des Gleitschuhs. Wiederholte Schnitte auf gleiche Breite sind ebenfalls möglich.

ARBEIT

⚠ ACHTUNG:

- Üben Sie im Schnitt keinen übermäßigen Druck auf das Werkzeug aus. Es darf auch nicht verdreht werden. Dies kann zu einer Überlastung des Motors und/oder einem gefährlichen Rückschlag führen, wodurch sich der Bediener ernsthaft verletzen kann.

Abb.9

Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen fest. Setzen Sie den Gleitschuh auf das zu schneidende Werkstück auf, ohne dass die Trennscheibe mit ihm in Berührung kommt. Schalten Sie anschließend das

Werkzeug ein und warten Sie, bis das Sägeblatt die volle Drehzahl erreicht hat. Schieben Sie das Werkzeug flach und gleichmäßig über die Oberfläche des Werkstücks vor, bis der Schnitt vollendet ist. Halten Sie eine gerade Schnittlinie und eine gleichmäßige Vorschubgeschwindigkeit ein.

Das Sichtfenster im Gleitschuh ermöglicht eine einfache Überprüfung des Abstands zwischen der vorderen Sägeblattkante und dem Werkzeug, wenn das Sägeblatt auf die maximale Schnitttiefe eingestellt ist.

Abb.10

ANMERKUNG:

- Bei Gehrungsschnitten usw. bewegt sich manchmal die bewegliche Schutzhülle nicht leicht genug. Ziehen Sie dann beim ersten Schnitt zum Anheben der beweglichen Schutzhülle den Rückziehhebel, und lassen ihn los, sobald das Sägeblatt in das Material eindringt.

Abb.11

⚠ ACHTUNG:

- Verwenden Sie keine verformten oder gesprungenen Sägeblätter. Derartige Blätter müssen durch neue ersetzt werden.
- Sägen Sie kein aufeinander gestapeltes Material.
- Folgende Materialien dürfen nicht gesägt werden: Gehärteter Stahl, Edelstahl, Aluminium, Holz, Kunststoff, Beton, Fliesen usw. **Dieses Werkzeug wurde ausschließlich für das Sägen von Schmiedestahl entwickelt.**
- Berühren Sie kurz nach dem Betrieb nicht das Sägeblatt, Werkstück oder Sägespäne mit bloßen Händen. Diese können extrem heiß sein und zu Verbrennungen führen.
- **Verwenden Sie immer geeignete Sägeblätter mit Hartmetallspitzen.** Die Verwendung falscher Sägeblätter kann zu einer mangelhaften Schnittleistung führen und/oder das Risiko von Verletzungen bergen.

Entsorgung von Spänen

Abb.12

⚠ ACHTUNG:

- Schalten Sie das Werkzeug stets aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie den Staubfänger einsetzen oder entfernen.
- Der Staubfänger kann sich wegen heißer Späne erhitzen. Berühren Sie nicht die Späne oder den Staubfänger mit bloßen Händen.

Wenn im Sichtfenster Späne zu sehen sind, entsorgen Sie sie.

Drücken und drehen Sie den Knopf auf das Symbol  und entfernen Sie den Staubfänger. Entsorgen Sie die Späne, die sich im Staubfänger gesammelt haben.

Abb.13

⚠ ACHTUNG:

- Drehen Sie das Werkzeug nicht um. Die Späne, die sich im Staubfänger gesammelt haben, können aus dem Staubfänger herausfallen.
- Behandeln Sie den Staubfänger mit Sorgfalt, so dass er nicht verformt oder beschädigt wird.

WARTUNG

⚠ ACHTUNG:

- Bevor Sie mit der Kontrolle oder Wartung des Werkzeugs beginnen, überzeugen Sie sich immer, dass es ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose herausgezogen ist.
- Verwenden Sie zum Reinigen niemals Kraftstoffe, Benzin, Verdünner, Alkohol oder ähnliches. Dies kann zu Verfärbungen, Verformungen oder Rissen führen.

Überprüfung des Sägeblatts

- Überprüfen Sie das Sägeblatt vor und nach dessen Gebrauch sorgfältig auf Risse oder sonstige Beschädigungen. Wechseln Sie ein gesprungenes oder beschädigtes Sägeblatt unverzüglich aus.
- Wird ein stumpfes Sägeblatt weiterhin verwendet, können gefährliche Rückschläge und/oder eine Überlastung des Motors auftreten. Sobald ein Sägeblatt nicht mehr effektiv schneidet, muss es durch ein neues Blatt ersetzt werden.
- Sägeblätter mit Hartmetallspitzen für Metallsägen können nicht neu geschliffen werden.**

Kohlenwechsel

Abb.14

Nehmen Sie die Kohlen regelmäßig heraus und wechseln Sie sie. Wenn sie bis zur Grenzmarke verbraucht sind, müssen sie ausgewechselt werden. Die Kohlen müssen sauber sein und locker in ihre Halter hineinfallen. Die beiden Kohlen müssen gleichzeitig ausgewechselt werden. Verwenden Sie ausschließlich gleiche Kohlen.

Schrauben Sie mit einem Schraubenzieher den Kohlenhalterdeckel ab. Wechseln Sie die verschlissenen Kohlen, legen Sie neue ein und schrauben Sie den Deckel wieder auf.

Abb.15

Zur Aufrechterhaltung der SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts müssen die Reparaturen und alle Wartungen und Einstellungen von den autorisierten Servicestellen der Firma Makita und unter Verwendung der Ersatzteile von Makita durchgeführt werden.

ZUBEHÖR

⚠ ACHTUNG:

- Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung beschrieben ist, empfehlen wir folgende Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze kann die Verletzungsgefahr für Personen drohen. Die Zubehörteile und Aufsätze dürfen nur für ihre festgelegten Zwecke verwendet werden.

Wenn Sie nähere Informationen bezüglich dieses Zubehörs benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Servicestelle der Firma Makita.

- Parallelanschlag (Führungsschiene)
- Schutzbrille
- Empfohlene Sägeblätter mit Hartmetallspitzen & Werkstückbereiche

Metallsägeblätter mit Hartmetallspitzen für viele Anwendungen

Größe (mm)	Anwendungen													
	BLECH		C-BOLZEN		WINKELBOLZEN		METALLBOLZEN		RIPPEN-STAHL	Rohre			WELLBLECH	
	t=1,5	t=3,0	50X100 t=1,6	45X90 t=3,2	50X50 t=4	50X50 t=6	t=0,56 25Ga	t=1,6 16Ga	Ø20	50X100 t=3,2	Ø25 t=1,2	Ø60 t=3,8	t=0-0,9	t=1,0-2,0
185X36T	X	○	X	○	○	○	○	○	X	○	○	△	○	X X
185X38T	△	○	△	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	X X
185X48T	○	○	○	○	△	○	○	○	△	○	○	○	△	X △
185X70T	○	△	X	X	X	X	△	X	X	X	X	X	○	△

○ Hervorragend ○ Gut △ Mittel X Nicht anwendbar

⚠ ACHTUNG:

- Verwenden Sie stets Sägeblätter mit Hartmetallspitzen, die sich für die jeweilige Arbeit eignen. Aluminium, Holz, Kunststoff, Beton, Fliesen usw. dürfen nicht geschnitten werden.
- Sägeblätter mit Hartmetallspitzen für Metallsägen können nicht neu geschliffen werden.

MAGYAR (Eredeti útmutató)**Az általános nézet magyarázata**

1-1. Kar	6-2. Külső illesztőperem	10-2. Munkadarab
1-2. Mélységvezető	6-3. Karbidvégű fűrészlap	11-1. Vísszahúzó kar
2-1. Vágónival	6-4. Belső illesztőperem	12-1. Nézőablak
3-1. Kapcsoló kioldógomb	7-1. Nyílás	13-1. Porfogó
3-2. Kireteszelőgomb	7-2. Borda	13-2. Gomb
4-1. Porfogó	8-1. Párhuzamvezető (vezetővonalzó)	14-1. Határjelzés
4-2. Gomb	8-2. Csavar	15-1. Csavarbehajtó
5-1. Imbuszkulcs	9-1. Karbidvégű fűrészlap	15-2. Kefetartó sapka
5-2. Tengelyretesz	9-2. Munkadarab	
6-1. Imbuszcsavar	10-1. Nézőablak	

RÉSZLETES LEÍRÁS

Modell	4131
Fűrészlap átmérője	185 mm
Max. vágófelületmény	63 mm
Üresjáratú sebesség (min^{-1})	3500
Teljes hossz	358 mm
Tisztá tömeg	5,1 kg
Biztonsági osztály	II / II

- Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
- A tulajdonságok országról országra különbözhetnek.
- Súly, az EPTA 01/2003 eljárás szerint

END209-3

Jelképek

A következőkben a berendezésen használt jelképek láthatók. A szerszám használata előtt bizonyosodjon meg arról hogy helyesen értelmezzi a jelentéseket.



Olvassa el a használati útmutatót.



KETTŐS SZIGETELÉS



Vigyázat! Lehet, hogy túl forró.



Csak az EU országaiban

Ne dobjon ki elektromos berendezést háztartási hulladékkel együtt!

Tekintettel az elektronikus és elektromos hulladékokkal foglalkozó 2002/96/EC európai uniós irányelvre és annak a nemzeti törvényekkel összhangban történő alkalmazására, az életkora végét elérő elektromos berendezéseket elkülönítve kell begyűjteni és természetbarát újrafelhasználó üzemben feldolgozni.

ENE022-1

Rendeltetésszerű használat

A szerszám lágycél vágására szolgál.

ENF002-1

Tápegység

A szerszám csak a névtáblán feltüntetett feszültséggel, egyfázisú váltakozófeszültséggel hálózathoz

34

csatlakoztatható. A szerszám az európai szabványok szerinti kettős szigeteléssel van ellátva, így táplálható földelővezeték nélküli csatlakozójazatból is.

ENG102-3

Zaj

A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745 szerint meghatározva:

Hangnyomásszint (L_{PA}): 99 dB (A)

Hangteljesítményszint (L_{WA}): 110 dB(A)

Bizonytalanság (K): 3 dB(A)

Viseljen fülvédőt.

ENG241-1

Vibráció

A vibráció teljes értéke (három tengelyű vektorösszeg), az EN60745 szerint meghatározva:

Működési mód: acélcsoport vágása

Vibráció kibocsátás (a_h): $2,5 \text{ m/s}^2$ vagy kevesebb

Bizonytalanság (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

ENG901-1

- A rezgéskibocsátás értéke a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően lett mérve, és segítségével az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók egymással.
- A rezgéskibocsátás értékének segítségével előzetesen megbecsülhető a rezgésnek való kitettség mértéke.

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

- A szerszám rezgéskibocsátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott értéktől a használat módjától függően.

- Határozza meg a kezelő védelmét szolgáló munkavédelmi lépéseket, melyek az adott munkafelületek mellett vibrációs hatás becsült mértékén alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus elemeit, mint például a gép leállításának és üresjáratának mennyiségett az elindítások száma mellett).

ENH101-13

Csak európai országokra vonatkozóan EK Megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita gép(ek):

Gép megnevezése:
Fémdarabolo

Típus sz./ Típus: 4131

sorozatgyártásban készül és

Megfelel a következő Európai direktíváknak:

98/37/EC (2009. december 28-ig) majd
2006/42/EC (2009. december 29-től)

És gyártása a következő szabványoknak valamint szabványositott dokumentumoknak megfelelően történik:

EN60745

A műszaki dokumentáció Európában a következő hivatalos képviselőknél található:

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia

2009. január 30.

000230


Tomoyasu Kato
Igazgató
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPÁN

GEA010-1

A szerszámgépekre vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések

△ FIGYELEM Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat..

Őrizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást a későbbi tájékozódás érdekében.

FÉMDARABOLÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

VESZÉLY:

- Tartsa a kezét távol a vágási területektől és a fűrészlapót! Tartsa a másik kezét a kisegitő fogantyún vagy a motor burkolatán. Ha minden kezével a szerszámot fogja, azokat nem vághatja meg a fűrészlap.
- Ne nyúljon a munkadarab alá. A védőlemez nem tudja megvédeni Önt a fűrészlapót a munkadarab alatt.
- Állítsa a vágási mélységet a munkadarab vastagságával megegyező értékre. A munkadarab alatt a fűrészlapból egy teljes fognál kevesebbnek kel kilátszania.
- Soha ne fogja a kezében a vagni kívánt munkadarabot, sem pedig a lábaira fektetve. Rögzítse a munkadarabot egy szilárd padozaton. Nagyon fontos a munkadarab megfelelő alátámasztása a testének sérülését, a fűrészlap meghajlását vagy az uralom elvesztését elkerülendő.
- Tartsa a szerszámat a szigetelt markolási felületeinél fogva amikor olyan műveletet végez, amelyben fennáll a veszélye, hogy a vágószerszám rejtejt vezetékekbe vagy saját csatlakozószínórójába ütközhet. "Elő" vezetékekkel való érintkezéskor a szerszám fém alkatrészei is áram alá kerülnek és megrázhatják a kezelőt.
- Párhuzamos vágáskor mindig használja a párhuzamvezetőt vagy egy egyenes szélvezetőt. Ez javítja a vágás pontosságát és csökkeneti a fűrészlap meghajlásának esélyét.
- Mindig csak a megfelelő méretű és alakú (gyémánt vagy kerek) tengelyfurattal rendelkező fűrészlapokat használja. Azok a fűrészlapok, amelyek nem illeszkednek a rögzítő alkatrészekhez, excentrikusan forognak forogni, ami irányíthatatlansághoz vezet.
- Soha ne használjon sérült vagy nem megfelelő fűrészlap alátéteket vagy fejescavarokat. A fűrészlap alátétek és a fejescavarok speciálisan ehhez a szerszámhöz lettek tervezve, az optimális teljesítmény és a biztonságos működés biztosítása érdekében.
- A visszarúgás okai és annak megelőzése a kezelő által;
 - A visszarúgás a szerszám hirtelen reakciója a beszorult, elhajlott vagy rosszul álló fűrészlap esetén, amely az irányíthatatlan szerszám felelmedékését és kilöködését okozza a kezelő irányába.
 - Amikor a fűrészlap beszorul vagy elhajlik az összezáródó fűrészjáratban, a fűrészlap

- megáll és a motor reakciója a gépet gyorsan a kezelő irányába lendíti.
- Ha a fűrészlap megsavarodik vagy nem áll megfelelően a vágatban, a fűrészlap fogai és hátsó széle belevájja magát a munkadarab felső felületébe, miáltal a fűrészlap kiugrik a fűrészjáratból és a kezelő felé lendül.
- A visszarúgás a szerszám helytelen használatának és/vagy a hibás megmunkálási eljárásnak az eredménye és az alább leírt óvintézkedések betartásával elkerülhető.
- Fogja stabilan a szerszámot mindenkor kezével és irányítsa úgy a karjait, hogy ellen tudjon állni a visszarúgáskor fellépő erőknek. Igazitsa a testét a fűrészlap mindenkor oldalára de ne egy vonalba a fűrészlapossal. A visszarúgás a szerszám visszaugrását okozhatja, de a visszarúgáskor fellépő erőket a kezelő leküzdheti, ha a megfelelő óvintézkedéseket betartja.
 - Amikor a fűrészlap meghajlott vagy valamiről meg kell szakítania a vágási műveletet, engedje fel a kioldót és tartsa mozdulatlanul a szerszámot az anyagban amíg teljesen meg nem áll. Soha ne próbálja eltávolítani a szerszámot a munkadarabból vagy visszahúzni a szerszámot amíg a fűrészlap mozgásban van, mert VISSZARÚGÁS léphet fel. Figyelje és korrigálja mindenkorokkal próbálja megelőzni a fűrészlap meghajlását.
 - Amikor újra bekapcsolja a szerszámot a munkadarabban, állítsa középre a fűrészlapot a fűrészjáratban és győződjön meg róla, hogy a fűrészfogak nem kapaszkodnak az anyagba. Ha a fűrészlap meghajlik, az kijöhet vagy visszarúghat a munkadarabból a szerszám újraindításakor.
 - A nagyméretű falapot támassza alá a fűrészlap beszorulását és a visszarúgást elkerülendő. A nagyméretű falapot meghajthatnak saját súlyuk alatt. Támaszték a falap mindenkor oldalára kell tenni, a vágónal közelében és a lap szélétől nem messze.
 - Ne használjon tompos vagy sérült fűrészlapokat. A nem elég éles vagy rosszul beállított fűrészlapok keskeny fűrészjáratot eredményeznek, amely túlzott súrlódáshoz, a fűrészlap meghajlásához és visszarúgáshoz vezet.
 - A fűrészlap mélységének és a ferdevágás szögének beállítására szolgáló reteszélőkarokat meg kell húzni és rögzíteni kell a vágás megkezdése előtt. Ha a fűrészlap beállítása elmozdul a vágás alatt, akkor a fűrészlap meghajthat, ami visszarúgást eredményez.
- **Különösen figyeljen oda amikor "leszúró vágást" végez falakra vagy más nem belátható területekre.** A kiemelkedő fűrészlap tárgyakba vághat bele, ami visszarúgást okozhat. A leszúró vágásokhoz húzza vissza az alsó fűrészlapvédőt a visszahúzó karral.
10. **Minden használat ellenőrizze, hogy az alsó fűrészlapvédő megfelelően zár.** Ne működtesse a szerszámot, ha az alsó fűrészlapvédő nem mozog akadálymentesen és nem zár azonnal. Soha ne rögzítse vagy kösse ki az alsó fűrészlapvédőt nyitott állásban. Ha a szerszám véletlenül leesik, akkor a védőlemez elhaladhat. Emelje fel az alsó fűrészlapvédőt a visszahúzó karral és ellenőrizze, hogy az szabadon mozog és nem ér a fűrészlaphoz vagy bármely más alkatrészhez, semelyik vágási szögénél vagy vágási mélységnél. Az alsó fűrészlapvédők ellenőrzéséhez kézzel nyissa ki az alsó fűrészlapvédőt és nézze meg ahogyan visszazár. Azt is ellenőrizze, hogy a visszahúzó kar nem ér a szerszám burkolatához. A fűrészlap szabadon hagyása NAGYON VESZÉLYES és komoly személyi sérülésekhez vezethet.
 11. **Ellenőrizze az alsó fűrészlapvédő rugójának működését és állapotát.** Ha védő vagy a rugó nem működik megfelelően, azokat meg kell javítani a használat előtt. Az alsó fűrészlapvédő lassan mozoghat sérült alkatrészek, gyantálerakódások vagy hulladék felhalmozódása miatt.
 12. **Az alsó fűrészlapvédőt csak speciális vágásokhoz, mint a "leszúró vágás" és "kombinált vágás", kell kézzel felemelni.** Emelje fel az alsó fűrészlapvédőt a visszahúzó karral, majd amint a fűrészlap behatolt az anyagba, az alsó fűrészlapvédőt el kell engedni. Bármielen más vágás esetén az alsó fűrészlapvédőnek automatikusan kell működnie.
 13. **Mindig nézze meg, hogy az alsó fűrészlapvédő befedi a fűrészlapot, mielőtt leteszi a szerszámot egy padra vagy a padlóra.** A védetlen, szabadon forgó fűrészlap miatt a szerszám elmozdulhat, átvágva az útjába kerülő tárgyat. Ne feleje, hogy a fűrészlap megállásáig valamennyi idő elteltik a kapcsoló felengedése után.
 14. **Ne állítsa meg a fűrészlapot úgy, hogy oldalirányú nyomást fejt ki a fűrészlapra.**
 15. **VESZÉLY:**
Ne próbálja eltávolítani a levágott darabot ha a fűrészlap forog.
VESZÉLY: A fűrészlap szabadon forog a kikapcsolás után.
 16. **Tegye a szerszám alaplemezének szélesebb részét a munkadarab azon részére, amely**

- szilárdan meg van támasztva, ne arra, amelyik leesik a vágás végén.**
17. Soha ne próbáljon a szerszámmal úgy vágni, hogy azt felfordítva befogja egy satuba. Ez különösen veszélyes és komoly sérülésekhez vezethet.
 18. Viseljen védőszemüveget és hallásvédőt a megmunkálás alatt.
 19. Mindig csak az ebben a kézikönyvben leírt fűrészlapokat használja. Ne használjon köszörűtárcsákat.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék (többszöri használatból adódó) mind alaposabb ismerete váltsa fel az adott termékre vonatkozó biztonsági előírások szigorú betartását. A HELYTELEN HASZNÁLAT és a használati útmutatóban szereplő biztonsági előírások megszegése súlyos személyi sérülésekhez vezethet.

MŰKÖDÉSI LEÍRÁS

⚠ VIGYÁZAT:

- Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról mielőtt ellenőrzi vagy beállítja azt.

A vágási mélység beállítása

Fig.1

Lazitsa meg a mélységvezetőn található szabályozókat és mozgassa a talplemez felfelé vagy lefelé. A kívánt vágási mélység beállítása után rögzítse a talplemet a szabályozókar meghúzásával.

⚠ VIGYÁZAT:

- A vágási mélység beállítása után minden húzza meg a szabályozókat.

Vezetés

Fig.2

Vágáskor igazítsa a talplemez elején található A állást a munkadarabon levő vágásvonalra.

A kapcsoló használata

⚠ VIGYÁZAT:

- A szerszám hálózatra csatlakoztatása előtt minden ellenőrizze hogy a kapcsoló kioldógombja megfelelően mozog és visszatér a kikapcsolt (OFF) állapotba elengedése után.

Fig.3

Egy kireteszelőgomb szolgál annak elkerülésére, hogy a kioldókapcsoló véletlenül bekapcsolódjon.

A szerszám beindításához nyomja le a

kireteszelőgombot és húzza meg a kioldókapcsolót. Engedje fel a kioldókapcsolót a leállításhoz.

ÖSSZESZERELÉS

⚠ VIGYÁZAT:

- Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról mielőtt bármilyen munkálatot végezne rajta.

A fűrészlap felhelyezése vagy eltávolítása

Fig.4

Fig.5

⚠ VIGYÁZAT:

- A fűrészlap felszereléséhez vagy eltávolításához csak a mellékelt Makita kulcsot használja. Ennek elmulasztása esetén a hatlapfejű csavart túlhúzhatja vagy nem húzza meg eléggyé. Ez a kezelő súlyos sérülését okozhatja.
- Ne érjen csupasz kézzel a fűrészlaphoz közvetlenül a vágást követően; az rendkívül forró lehet és megégettetheti a bőrét. Vegyen fel kesztyűt, ha a forró fűrészlapot el akarja távolítani.

A fűrészlap eltávolításához előbb nyomja be és fordítsa el a porfogót rögzítő gombot az óramutató járása szerint a O jelölésig, majd vegye le a porfogót. Nyomja le teljesen a tengelyreteszet, hogy a fűrészlap ne tudjon elfordulni, és lazítsa meg a hatlapfejű csavart a kulccsal az óramutató járásával ellentétes irányba. Ezután vegye le a külső illesztőperemet és a fűrészlapot.

A fűrészlap felszereléséhez kövesse a leszerelési eljárást fordított sorrendben. Mindig úgy szerelje fel a tárcait, hogy a rajta található nyíl ugyanabba az irányba mutasson, mint a fűrészlapján található nyíl.

ÜGYELJEN RÁ, HOGY MEGHÚZZA A CSAVART.

Fig.6

A fűrészlap felszerelése után tegye vissza a porfogót. Csúsztassa el óvatosan a porfogót úgy, hogy az elülső részén található nyílás illeszkedjen a fűrészlapján található bordához. Ellenőrizze, hogy a porfogó megfelelően illeszkedik, majd nyomja be és fordítsa el a gombot az óramutató járásával ellentétesen a ● jelölésig.

Fig.7

Párhuzamvezető (vezetővonalzó) (tartozék)

Fig.8

A praktikus párhuzamvezető (vezetővonalzó) különösen pontos egynemes vágásokat tesz lehetővé. Egyszerűen illessze a párhuzamvezetőt a munkadarab oldalához és rögzítse azt a talplemez elején található szorítócsavarral. Ezzel lehetőség van több azonos szélességű vágást végezni egymás után.

ÜZEMELTETÉS

⚠️VIGYÁZAT:

- Soha ne csavarja vagy erőltesse a szerszámot vágás közben. Ez a motor túlmelegedéséhez és/vagy veszélyes visszarúgásokhoz vezet, amelyek súlyos sérüléseket okozhatnak a kezelőnek.

Fig.9

Szilárdan tartsa a szerszámot mindenkor kezével. Helyezze a talplemez a vágni kívánt munkadarabra úgy, hogy a fűrészlap ne érjen semmihez. Ezután kapcsolja be a szerszámot és várja meg, amíg a fűrészlaphat teljes fordulatszámon forog. Tolja előre a szerszámot a munkadarab felületén, vízszintesen tartva azt és folyamatosan haladva előre a vágás befejezésig. Tartsa egyenesen a vágónonalat és egyenletesen az előrehaladás sebességét.

A talplemezben található nézőablak megkönnyíti a fűrészlaphat elülső széle és a munkadarab közötti távolság ellenőrzését, ha a fűrészlaphat a maximális vágási mélységre van állítva.

Fig.10

MEGJEGYZÉS:

- Gérvágások, stb. végzésekor előfordulhat, hogy az alsó védő nem mozog könnyen. Ekkor a visszahúzó kar segítségével emelje fel az alsó védőt a vágás megkezdéséhez és amint a fűrészlaphat behatolt az anyagba, engedje el a visszahúzó kart.

Fig.11

⚠️VIGYÁZAT:

- Ne használjon deformált vagy repedt fűrészlapot. Cserélje azt egy újra.
- Ne rakja egymásra az anyagokat a vágáshoz.
- Ne vágjon edzett acélt, rozsdamentes acélt, alumíniumot, fát, műanyagot, betont, csempét, stb.
- Csak lágyacél vágjon.**
- Ne érjen csupasz kézzel a fűrészlaphoz, a munkadarabhoz vagy a forgácsokhoz közvetlenül a vágást követően; azok rendkívül forró lehetnek és megégették a bőrt.
- Mindig a munkához megfelelő, karbidvégű fűrészlapot használja.** A nem megfelelő fűrészlapot használata rossz vágási teljesítményt és/vagy személyi sérülésekkel okozhat.

Forgácseltávolítás

Fig.12

⚠️VIGYÁZAT:

- Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki van kapcsolva és áramtalanítva lett mielőtt felhelyezi vagy eltávolítja a porfogót.
- A porfogó felforrósodhat a forró forgácsoktól. Ne érjen csupasz kézzel a forgácsokhoz vagy a

porfogóhoz.

Ha nézőablakban forgácsokat lát, távolítsa el azokat.

Nyomja be és fordítsa el a gombot az óramutató járása szerint a O jelzésig és távolítsa el a porfogót. Távolítsa el a porfogóból összegyűlt forgácsot.

Fig.13

⚠️VIGYÁZAT:

- Ne fordítsa a szerszámot fejjel lefelé. A porfogóból összegyűlt forgács kieshet a porfogóból.
- Óvatosan fogja meg a porfogót, nehogy deformálódjon vagy megsérüljön.

KARBANTARTÁS

⚠️VIGYÁZAT:

- Mindig bizonyosodjék meg arról hogy a szerszám kikapcsolt és a hálózatra nem csatlakoztatott állapotban van mielőtt a vizsgálatához vagy karbantartásához kezdne.
- Soha ne használjon gázolajt, benzint, higítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat. Ezek elszenvedést, alakvesztést vagy repedést okozhatnak.

A fűrészlaphat átvizsgálása

- Alaposan ellenőrizze a fűrészlaphat repedések vagy sérülések tekintetében minden használat előtt és után. Azonnal cserélje ki a megrepedt vagy sérült fűrészlaphatot.
- Életlen fűrészlaphat hosszabb ideig történő használata veszélyes visszarúgásokat és/vagy a motor túlterhelését okozhatja. Cserélje ki egy új fűrészlaphatot amint már nem vág megfelelően.
- A fémdarabolóhoz való karbid végű fűrészlaphatok nem élezhetők újra.

A szénkefék cseréje

Fig.14

A szénkeféket cserélje és ellenőrizze rendszeresen. Cserélje ki azokat amikor lekopnak egészen a határjelzésig. Tartsa tiszta a szénkefét és biztosítsa hogy szabadon mozoghassanak tartójukban. Mindkét szénkefét egyszerre cserélje ki. Használjon egyformas szénkefét.

Csavarhúzó segítségével távolítsa el a kefetartó sapkákat. Vegye ki a kopott szénkefét, tegye be az újakat és helyezze vissza a kefetartó sapkákat.

Fig.15

A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartásához, a javításokat, bármilyen egyéb karbantartást vagy beszabályozást a Makita Autorizált Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, minden Makita pótalkatrászek használatával.

TARTOZÉKOK

⚠VIGYÁZAT:

- Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az Önnek ebben a kézikönyvben leírt Makita szerszámához. Bármely más tartozék vagy kellék használata személyes veszélyt vagy sérülést jelenthet. A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezetten rendeltetésére.

Karbidvégű fém fűrészlapok többféle felhasználásra

Méret (mm)	Alkalmazások													
	FÉMLAP		C-RÚD		PROFILRÚD		FÉMRÚD		BETO-NACEL	Cső		HULLÁMLEMEZ		
	t=1,5	t=3,0	50X100 t=1,6	45X90 t=3,2	50X50 t=4	50X50 t=6	t=0,56 25Ga	t=1,6 16Ga	Ø20	50X100 t=3,2	Ø25 t=1,2	Ø60 t=3,8	t=0-0,9	t=1,0-2,0
185X36T	X	○	X	○	○	○	○	X	○	○	△	○	X	X
185X38T	△	○	△	○	○	○	○	△	○	○	○	○	X	X
185X48T	○	○	○	○	△	○	○	○	△	○	○	△	X	△
185X70T	○	△	X	X	X	X	△	X	X	X	X	○	○	△

○ Kiváló ○ Jó △ HelyesH X Nem alkalmazható

005705

⚠VIGYÁZAT:

- Mindig a munkához megfelelő, karbidvégű fűrészlapokat használjon. Ne vágjon alumíniumot, fát, műanyagot, betont, csempét, stb.
- A fémvágásra szolgáló karbid végű fűrészlapok nem élezhetők újra.

Ha bármilyen segítségre vagy további információra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot.

- Párhuzamvezető (vezetővonalzó)
- Védőszemüveg
- Javasolt karbidvégű fűrészlapok és munkadarab tartományok

SLOVENSKÝ (Pôvodné pokyny)

Vysvetlenie všeobecného zobrazenia

1-1. Páčka	6-2. Vonkajšia obruba	10-2. Obrobok
1-2. Hľbkový doraz	6-3. Ostrie píly s karbidovým hrotom	11-1. Zaťahovacia páka
2-1. Čiara rezania	6-4. Vnútorná obruba	12-1. Priezor
3-1. Spúšť	7-1. Výrez	13-1. Protiprachový kryt
3-2. Tlačidlo odomknutia	7-2. Rebro	13-2. Gombík
4-1. Protiprachový kryt	8-1. Ochranné zariadenie na pozdižné rezanie (vodiaca linka)	14-1. Medzná značka
4-2. Gombík	8-2. Šrauba (Skrutka)	15-1. Skrutkovač
5-1. Šesthranný francúzsky kľúč	9-1. Ostrie píly s karbidovým hrotom	15-2. Veľko držiaka uhlíka
5-2. Posúvačový uzáver	9-2. Obrobok	
6-1. Skrutka s hlavou s vybraním pre nástrčný kľúč	10-1. Priezor	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	4131
Priemer kotúča	185 mm
Maximálna rezná kapacita	63 mm
Otáčky naprázdno (min^{-1})	3500
Celková dĺžka	358 mm
Hmotnosť netto	5,1 kg
Trieda bezpečnosti	□ /II

- Vzhľadom k neustálemu výskumu a vývoju tu uvedené technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.
- Technické údaje sa možu pre rozne krajiny lišiť.
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003

END209-3

Symboly

Nižšie sú uvedené symboly, s ktorimi sa môžete pri použíti nástroja stretnúť. Je dôležité, aby ste skôr, než s ním začnete pracovať, pochopili ich význam.



Prečítajte si návod na obsluhu.



DVOJITÁ IZOLÁCIA



Dávajte pozor! Môže byť veľmi horúci.



Len pre štáty EU

Nevyhadzujte elektrické zariadenia spolu s domácim odpadom!

Podľa Nariadenia Európskej rady 2002/96/EC o likvidácii elektrických a elektronických zariadení a ich prevádzkovania v súlade s národnými zákonmi, elektrické zariadenia musia byť potom, čo doslúžia, zhromažďované samostatne a vrátené na ekologickú recykláciu.

Určené použitie

Tento nástrój je určený na rezanie do mäkkej oceľe.

ENE022-1

Napájanie

Nástrój sa môže pripojiť len k odpovedajúcemu zdroju s napäťím rovnakým, aké je uvedené na typovom štítku, a

môže pracovať len s jednofázovým striedavým napäťím. V súlade s európskymi normami má dvojitú izoláciu a može byť preto napájaný zo zásuviek bez uzemňovacieho vodiča.

ENG102-3

Hluk

Typická hladina akustického tlaku pri záťaži A určená podľa EN60745:

Hladina akustického tlaku (L_{PA}): 99 dB (A)

Hladina akustického výkonu (L_{WA}): 110 dB(A)

Odchýlka (K): 3 dB(A)

Používajte chrániče sluchu.

ENG241-1

Vibrácie

Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet) určená podľa normy EN60745:

Pracovný režim: rezanie oceľových rúr

Výzaranie vibrácií (a_h): $2,5 \text{ m/s}^2$ alebo menej

Neurčitosť (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

ENG901-1

- Deklarovaná hodnota emisií vibrácií bola meraná podľa štandardnej skúšobnej metódy a môže sa použiť na porovnanie jedného náradia s druhým.
- Deklarovaná hodnota emisií vibrácií sa môže použiť aj na predbežné posúdenie výstavenia ich účinkom.

VAROVANIE:

- Emisie vibrácií počas skutočného používania elektrického náradia sa môžu odlišovať od

deklarovanej hodnoty emisií vibrácií, a to v závislosti na spôsoboch používania náradia.

- Nezabudnite označiť bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť obsluhu, a to tie, ktoré sa zakladajú na odhadе vystavenia účinkom v rámci reálnych podmienok používania (berúc do úvahy všetky súčasti prevádzkového cyklu, ako sú doby, kedy je náradie vypnuté a kedy beží bez zaťaženia, ako dodatok k dobe zapnutia).

ENH101-13

Len pre európske krajinu

Vyhľásenie o zhode so smernicami

Európskeho spoločenstva

Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobcu prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky Makita:

Označenie zariadenia:
Kotúčová píla na kov

Číslo modelu/ Typ: 4131

je z výrobnej série a

Je v zhode s nasledujúcimi európskymi smernicami:

98/37/ES do 28. decembra 2009 a následne so smernicou 2006/42/ES od 29. decembra 2009

A sú vyrobené podľa nasledujúcich noriem a štandardizovaných dokumentov:

EN60745

Technická dokumentácia sa nachádza u nášho autorizovaného zástupcu v Európe, ktorým je spoločnosť:

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglicko

30. január 2009

000230

Tomoyasu Kato
Riaditeľ
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPONSKO

GEA010-1

Všeobecné bezpečnostné predpisy pre elektronáradie

⚠️ UPOZORNENIE Prečítajte si všetky upozornenia a inštrukcie. Nedodržiavanie pokynov a inštrukcií môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie.

Všetky pokyny a inštrukcie si odložte pre prípad potreby v budúcnosti.

BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY PRE KOTÚČOVÚ PÍLU NA KOV

NEBEZPEČENSTVO:

1. **Ruky držte mimo oblasti rezania a ostria. Druhú ruku držte na pomocnej rúčke alebo kryte motora.** Ak držíte náradie oboma rukami, neporežete si ich ostrím.
2. **Nesiahajte pod obrobok.** Kryt vás neochráni pred ostrím pod obrobkom.
3. **Hĺbk rezania prispôsobte hrúbke obrobku.** Pod obrobkom by malo byť viditeľne menej ako celý zub zo zubov ostria.
4. **Nikdy nedržte rezaný obrobok rukami alebo krížom na nohách.** Zaistite obrobok k stabilnému povrchu. Je dôležité správne obrobok podoprieť, aby sa minimalizovalo vystavenie tela, zovretie ostria alebo strata kontroly.
5. **Pri práci držte elektrický náradie za izolované úchopné povrhy, lebo rezaci náradie sa môže dosiať do kontaktu so skrytými vodičmi alebo vlastným káblom.** Kontakt so "živým" vodičom tiež vystaví kovové časti elektrického náradja "živému" prúdu a spôsobí obsluhe úder elektrickým prúdom.
6. **Pri pozdižnom rezaní vždy používajte ochranné zariadenie alebo priame vodidlo.** Zlepšte tak presnosť rezania a zmenšte pravdepodobnosť zovretia ostria.
7. **Vždy používajte ostria so správnou veľkosťou a tvarom otvorov na hriadeľ (brúsne verzus okrúhle).** Ostria, ktoré nezodpovedajú montážnemu vybavneniu nástroja, budú bežať excentricky a spôsobia stratu kontroly.
8. **Nikdy nepoužívajte poškodené alebo nesprávne podložky alebo maticové skrutky pre ostrie.** Podložky alebo maticové skrutky pre ostrie boli špeciálne vyrobené pre vaš náradie na dosiahnutie optimálneho výkonu a bezpečnej prevádzky.
9. **Pričiní spätného nárazu a ako im obsluha zabráni:**
 - Spätný náraz je náhla reakcia na zovreté, pritlačené alebo vyosené ostrie, spôsobujúce nekontrolované nadvihnutie a odhadenie nástroja od obrobku smerom k obsluhujúcej osobe.
 - Keď sa ostrie zovrie alebo tesne pritlačí zovierajúcim sa zárezom, ostrie stratí rýchlosť a reakcia motora rýchlo odrazí jednotku dozadu smerom k obsluhujúcej osobe.
 - Ak sa ostrie v reze skrúti alebo vyosí, zuby na zadnom okraji ostria sa môžu zarypnúť do horného povrchu obrobku a spôsobiť

zdvihnutie ostria zo zárezu a dozadu smerom k obsluhujúcej osobe.

Spätný náraz je výsledok nesprávneho používania nástroja alebo nesprávnych prevádzkových postupov alebo podmienok a možno sa mu vyhnúť vykonaním príslušných protiopatrení uvedených nižšie.

- **Nástroj držte pevne oboma rukami a ramená držte tak, aby ste odolali sile spätného nárazu. Telo držte na jednej strane ostria, nie v líni ostria. Spätný náraz by mohol spôsobiť odskočenie nástroja dozadu, ale spätný náraz môže obsluhujúca osoba ovládnuť, ak vykoná príslušné protiopatrenia.**
- **Ked' sa ostrie zovrie alebo ked' z nejakého dôvodu prerušíte rezanie, uvoľnite spínac a držte nástroj bez pohnutia v materiále, kým sa ostrie úplne nezastaví. Nikdy neskúšajte nevyberajte nástroj z rozrobeného rezu ani ho netahajte dozadu, kým sa ostrie pohybuje, inak môže dôjsť k SPÄTNÉMU NÁRAZU.** Zistite a vykonajte nápravné kroky a eliminujte príčinu zovierania ostria.
- **Pri opäťovnom spúštaní nástroja v obrobku vycentrujte ostrie v záreze a skontrolujte, či zuby ostria nie sú vnorené do materiálu.** Ak je ostrie zovreté, môže sa vysunúť alebo späť odraziť od obrobku pri opäťovnom spustení nástroja.
- **Veľké panely podoprite, aby sa minimalizovalo riziko zovretia alebo spätného nárazu.** Veľké panely sa zvyknú prehýbať vlastnou váhou. Podpory treba umiestniť pod panel na oboch stranach do blízkosti línie rezu a do blízkosti okraja panela.
- **Nepoužívajte tupé alebo poškodené ostria.** Nezaostrené alebo nesprávne pripravené ostria vytvárajú úzky zárez, čo spôsobuje nadmerné trenie, zovretie ostria a spätný náraz.
- **Uzamykacie páčky nastavenia hĺbky a skosenia ostria musia byť pred rezaním utiahnuté a zaistené.** Ak sa nastavenia ostria počas rezania pohnie, môže spôsobiť zovretie a spätný náraz.
- **Budťe zvlášť opatrní pri vykonávaní "zapichovacieho rezu" do existujúcich stien či iných neprehľadných povrchov.** Prečnievajúce ostrie môže zarezáť do objektov, ktoré môžu zapríčiniť spätný náraz. Pri zapichovacích rezoch zatiahnite dolný kryt pomocou zaťahovacej páčky.
- 10. **Pred každým použitím skontrolujte dolný kryt, či je správne uzavretý. Nepoužívajte nástroj, ak sa dolný kryt nepohybuje voľne a nezavráva sa ihneď. Nikdy neupínať ani neupevňovať dolný kryt v otvorenej polohe.** Ak vám nástroj nechtiac spadne, dolný kryt sa môže ohnúť. Nadvhynite dolný kryt pomocou zaťahovacej páčky a skontrolujte, či sa pohybuje voľne a nedotýka sa ostria ani žiadnej inej časti pri všetkých rezných uhloch a hĺbkach.
- **Ak chcete skontrolovať dolný kryt, otvorte dolný kryt rukou, potom uvoľnite a sledujte uzavtorenie krytu. Tiež skontrolujte, či sa zaťahovacia páčka nedotýka puzdra nástroja. Obnažené ostrie je VELMI NEBEZPEČNÉ a môže dôjsť k vážnemu telesnému porananiu.**
- 11. **Skontrolujte funkčnosť a stav pružiny dolného krytu.** Ak kryt a pružina nefungujú správne, pred použitím ich treba opraviť. Dolný kryt môže fungovať lenivo, keď má poškodené časti, lepkavé uloženia alebo náenosy.
- 12. **Dolný kryt treba zatiahanúť manuálne len pri špeciálnych rezoch, ako sú "zapichovacie rezy" a "zložené rezy."** Nadvhynite dolný kryt pomocou zaťahovacej páky a pri preniknutí ostria do materiálu uvoľnite dolný kryt. Pri všetkých ostatných spôsoboch pilenia by mal dolný kryt fungovať automaticky.
- 13. **Predtým, ako nástroj položte na stôl alebo dlážku, pozrite sa, či dolný kryt zakrýva ostrie.** Nechránené zastavujúce sa ostrie spôsobí spätný pohyb nástroja, pričom prereže vsetko, čo mu bude stať v ceste. Majte na pamäti čas, ktorý trvá ostriu, kým sa zastaví po uvolnení spínača.
- 14. **Ostria nezastavujte bočným tlakom na ostrie.**
- 15. **NEBEZPEČENSTVO:**
Nepokúšajte sa odstraňovať rezaný materiál, kým sa ostrie pohybuje.
POZOR: Ostria sa po vypnutí postupne zastavia.
- 16. **Širšiu časť základne nástroja položte na tú časť obrobku, ktorá je pevne podopretá, nie na časť, ktorá odpadne po vykonaní rezu.**
- 17. **Nikdy neskúšajte rezat' s nástrojom uchyteným vo zveráku hore nohami.** To by mohlo spôsobiť závažné nehody, lebo je to veľmi nebezpečné.
- 18. **Pri práci používajte ochranné okuliare a chránič sluchu.**
- 19. **Vždy používajte ostria odporúčané v tomto návode.** Nepoužívajte žiadne rozbrusovacie kotúče.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

⚠ VAROVANIE:

NIKYD nepripustite, aby pohodie a dobrá znalosť výrobku (získané opakováním používaním) nahradili presné dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pre náradie. **NESPRÁVNE POUŽÍVANIE** alebo nedodržiavanie bezpečnostných pokynov

uvedených v tomto návode na obsluhu môže spôsobiť vážne poranenia osôb.

POPIS FUNKCIE

⚠POZOR:

- Pred nastavovaním nástroja alebo kontrolou jeho funkcie sa vždy presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky.

Nastavenie hĺbky rezu

Fig.1

Uvoľnite páku na pravítku hĺbky a posuňte podložku nahor alebo nadol. Pri požadovanej hĺbke rezu zabezpečte podložku dotiahnutím páky.

⚠POZOR:

- Po nastavení hĺbky rezu vždy bezpečne dotiahnite páku.

Zameriavanie

Fig.2

Pri rezaní vyrovajte polohu A na prednej strane podložky s vašou líniou rezu na obrobku.

Zapínanie

⚠POZOR:

- Pred pripojením nástroja do zásuvky vždy skontrolujte, či spúšť funguje správne a po uvoľnení sa vracia do vypnutej polohy.

Fig.3

Aby sa zabránilo náhodnému vytiahnutiu spúšťača spínača, nachádza sa tu odomykacie tlačidlo.

Ak chcete zapnúť nástroj, zasuňte odomykacie tlačidlo a potiahnite spúšťač spínača. Uvoľnením spúšťača spínača ho zastavíte.

MONTÁŽ

⚠POZOR:

- Než začnete na nástroji robiť akékolvek práce, vždy sa predtým presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky.

Inštalácia alebo demontáž ostria píly

Fig.4

Fig.5

⚠POZOR:

- Na vloženie alebo vybratie kotúča používajte výhradne kľúče spoločnosti Makita. V opačnom prípade by mohlo prísť k nadmernému alebo nedostatočnému dotiahnutiu skrutky so šesthrannou hlavou. To by mohlo spôsobiť vážne zranenie operátora.
- Bezprostredne po rezaní sa nedotýkajte holou rukou kotúča, môže byť horúci a popaliť vám ruku. Pri vyberaní horúceho kotúča používajte rukavice.

Pri vyberaní kotúča najprv stlačte a v smere hodinových ručičiek otočte k znaku O gombík, ktorý zaistuje kryt proti prachu, a kryt vyberte. Stlačte posúvačový uzáver tak, aby sa kotúč nemohol otáčať a príslušným kľúčom uvoľnite skrutku so šesthrannou hlavou proti smeru hodinových ručičiek. Potom vyberte vonkajšiu prírubu a kotúč.

Rezaci kotúč vkladajte opačným postupom ako pri vyberaní. Kotúč vkladajte vždy tak, aby šípka na ňom smerovala tým istým smerom ako šípka na kryte kotúča. **UISTITE SA, ŽE SKRUTKA SO ŠESTHRANNOU HLAVOU JE BEZPEČNE DOTIAHNUTÁ.**

Fig.6

Po namontovaní kotúča vymeňte kryt proti prachu. Opatrne posúvajte kryt proti prachu, aby drážka na jeho prednej strane zapadla do rebra krytu kotúča. Kryt proti prachu musí presne zapadať, potom stlačte a otočte gombík proti smeru hodinových ručičiek až ku znaku ●.

Fig.7

Pravítko na pozdĺžne rezanie (vodiace pravítko) (príslušenstvo)

Fig.8

Pomocou pravítka na pozdĺžne rezanie (vodiaceho pravítka) môžete robiť výnimočne presné priame rezy. Pohodlne posúvajte pravítko k strane obrobku a upínačou skrutku na prednej strane podložky ho zaistite v polohe. Pomocou neho je možné urobiť opakované rezy s jednotlnou šírkou.

PRÁCA

⚠POZOR:

- Pri rezaní prístroj nikdy netočte ani naň netlačte. Mohlo by to spôsobiť preťaženie motora a nebezpečné nárazy, a operátor by sa mohol väčne zraniť.

Fig.9

Pri stroj držte pevne obidvomi rukami. Nastavte podložkovú dosku na obrobok tak, aby sa pri rezaní nedotýkala kotúča. Potom zapnite nástroj a počkajte, kým kotúč nedosiahne plnú rýchlosť. Prístroj posúvajte vpred po ploche obrobku, prístroj sa pritom pohybuje plynulo a naplocho až do skončenia rezania. Dodržiavajte vašu líniu rezania rovnú a rýchlosť posúvania konštantnú.

Priezor v podložke zjednodušuje kontrolu vzdialenosť medzi prednou hranou kotúča a obrobkom vždy, keď je kotúč nastavený na maximálnu hĺbku rezu.

Fig.10

POZNÁMKA:

- Pri pokosových rezoch atď. sa spodný kryt niekedy neposúva ľahko. V uvedenom prípade použite zaťahovaciu páku a zdvihnite spodný kryt pri začatí rezania a páku uvoľnite hned' ako sa kotúč dotkne

materiálu.

Fig.11

⚠POZOR:

- Nepoužívajte deformovaný alebo prasknutý kotúč. Vymeňte ho za nový.
- Materiál pri rezaní neukladajte na kopu.
- Nerežte tvrdenú ocel', nehrdzavejúcu ocel', hliník, drevo, plast, betón, obkladačky atď. **Režte výhradne mäkkú ocel'.**
- Bezprostredne po rezaní sa nedotýkajte holou rukou kotúča, obrobku ani pilín, môžu byť horúce a popaliť vám pokožku.
- **Pre prácu používajte výhradne primerané kotúče so spekaným karbidom.** Použitie nevhodných kotúčov by mohlo spôsobiť nedostatočné rezanie a prípadné riziko zranenia osôb.

Odstránenie úlomkov

Fig.12

⚠POZOR:

- Pred vyberaním alebo namontovaním krytu proti prachu musí byť prístroj vždy vypnutý a odpojený od siete.
- Horúce úlomky môžu spôsobiť, že kryt proti prachu je horúci. Nedotýkajte sa holými rukami úlomkov ani krytu proti prachu.

Ak cez priezor vidíte úlomky, odstráňte ich.

Stlačte a otočte gombík v smere hodinových ručičiek k znaku **O** a vyberte kryt proti prachu. Odstraňovanie úlomkov nahromadených vnútri krytu proti prachu.

Fig.13

⚠POZOR:

- Prístroj nepretáčajte hore nohami. Úlomky nahromadené vnútri krytu proti prachu môžu z neho vypadnúť.
- S prístrojom zaobchádzajte opatrné, aby sa nedeformoval alebo nepoškodil.

ÚDRŽBA

⚠POZOR:

- Než začnete robiť kontrolu alebo údržbu nástroja, vždy se presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky.
- Nepoužívajte benzín, riedidlo, alkohol ani nič podobné. Mohlo by to spôsobiť zmumu farby, deformácie alebo praskliny.

Kontrola pílového kotúča

- Pred a po každom použití dôkladne skontrolujte, či kotúč nie je prasknutý alebo poškodený. Okamžite vymeňte prasknutý alebo poškodený kotúč.
- Používanie tupého kotúča môže spôsobiť nebezpečné nárazy a preťaženie motora. Keď už kotúč nereže účinne, vymeňte ho za nový.
- **Kotúče pre rezanie kovov nie je možné opäťovne brúsiť.**

Výmena uhlíkov

Fig.14

Uhlíky pravidelne vyberajte a kontrolujte. Ak sú opotrebované až po medznú značku, vymeňte ich. Uhlíky musia byť čisté a musia voľne zapadať do svojich držiakov. Oba uhlíky treba vymieňať súčasne. Používajte výhradne rovnaké uhlíky.

Pomocou šraubováka odskrutkujte veká uhlíkov. Vyjmite opotrebované uhlíky, vložte nové a zaskrutkujte veká naspať.

Fig.15

Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita.

PRÍSLUŠENSTVO

⚠POZOR:

- Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, doporučujeme používať toto príslušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušenstva či nástavcov može hroziť nebezpečenstvo zranenia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa možu používať len na účely pre ne stanovené.

Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohto príslušenstva, obráťte sa na vaše miestne servisné stredisko firmy Makita.

- Ochranné zariadenie na pozdižné rezanie (vodiaca linka)
- Ochranné okuliare
- Odporúčané pílové kotúče so spekaným karbidom a rozpätie obrobkov

Karbidové kovové kotúče pre mnohé aplikácie

	Použitie													
	PLECH		ZÁVRTKA TYPU C		ZÁVRTKA UHOLNÍKA		KOVOVÁ ZÁVRTKA		REBIEKOVÁ TYČOVÁ VYSTUŽ.	Rúrka			VLNITÝ PLECH	
Rozmer (mm)	t=1,5	t=3,0	50X100 t=1,6	45X90 t=3,2	50X50 t=4	50X50 t=6	t=0,56 25Ga	t=1,6 16Ga	Ø20	50X100 t=3,2	Ø25 t=1,2	Ø60 t=3,8	t=0-0,9	t=1,0-2,0
185X36T	X	○	X	○	○	○	○	X	○	○	△	○	X	X
185X38T	△	○	△	○	○	○	○	△	○	○	○	○	X	X
185X48T	○	○	○	○	△	○	○	○	△	○	○	△	X	△
185X70T	○	△	X	X	X	X	△	X	X	X	X	X	○	△

○ Výborne ○ Dobre △ Dobré X Nevhodné

005705

⚠POZOR:

- Pri práci používajte výhradne pilové kotúče so spekaným karbídom. Nerežte hliník, drevo, plast, betón, obkladačky atď.
- Kotúče so spekaným karbídom sa opäťovne nebrúsia.

ČESKÝ (originální návod k obsluze)

Legenda všeobecného vyobrazení

1-1. Páčka	6-2. Vnější příruba	10-2. Zpracovávaný díl
1-2. Vodítka pro nastavení hloubky	6-3. Pilový list s karbidovým ostřím	11-1. Zatahovací páčka
2-1. Ryska řezání	6-4. Vnitřní příruba	12-1. Průzor
3-1. Spoušť	7-1. Drážka	13-1. Protiprachový kryt
3-2. Odjíštovací tlačítko	7-2. Žebro	13-2. Knoflík
4-1. Protiprachový kryt	8-1. Podélné pravítko (Vodicí pravítko)	14-1. Mezní značka
4-2. Knoflík	8-2. Šroub	15-1. Elektronický šroubovák
5-1. Imbusový klíč	9-1. Pilový list s karbidovým ostřím	15-2. Víčko držáku uhlíku
5-2. Zámek hřídele	9-2. Zpracovávaný díl	
6-1. Šroub s vnitřním šestihranem	10-1. Průzor	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	4131
Průměr listu	185 mm
Max. kapacita fezáni	63 mm
Otáčky naprázdno (min^{-1})	3 500
Celková délka	358 mm
Hmotnost netto	5,1 kg
Třída bezpečnosti	II / II

- Vzhledem k neustálemu výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění.
- Technické údaje se mohou pro různé země lišit.
- Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003

END209-3

Symboly

Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při použití nástroje setkat. Je důležité, abyste dříve, než s ním začnete pracovat, pochopili jejich význam.



- Přečtěte si návod k obsluze.



- DVOJITÁ IZOLACE



- Dávajte pozor! Může dosahovat vysokých teplot.



- Pouze pro země EU

Nevyhazujte elektrická zařízení spolu s domovním odpadem!

Podle Nařízení Evropské rady 2002/96/EC o likvidaci elektrických a elektronických zařízení a jejího provádění v souladu s národními zákony, elektrická zařízení musí být poté, co doslouží, shromažďována samostatně a vrácena k ekologické recyklaci.

ENE022-1

Určení nástroje

Nástroj je určen k řezání měkké oceli.

ENF002-1

Napájení

Nástroj lze připojit pouze k odpovídajícímu zdroji s napětím stejným, jaké je uvedeno na typovém štítku, a může pracovat pouze s jednofázovým střídavým

napětím. V souladu s evropskými normami má dvojitou izolaci a může být proto napájen ze zásuvek bez zemnicího vodiče.

ENG102-3

Hlučnost

Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy EN60745:

Hladina akustického tlaku (L_{pA}): 99 dB(A)

Hladina akustického výkonu (L_{WA}): 110 dB(A)

Nejistota (K): 3 dB(A)

Noste ochranu sluchu

ENG241-1

Vibrace

Celková hodnota vibrací (vektorový součet tří os) určená podle normy EN60745:

Pracovní režim: řezání ocelových trubek

Emise vibrací (a_h): 2,5 m/s² nebo méně

Nejistota (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla změněna v souladu se standardní testovací metodou a může být využita ke srovnávání nářadí mezi sebou.
- Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovněž využít k předběžnému posouzení vystavení jejich vlivu.

VAROVÁNÍ:

- Emise vibrací během skutečného používání elektrického nářadí se mohou od deklarované hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na způsobu použití nářadí.

- Na základě odhadu vystavení účinkům vibrací v aktuálních podmínkách zajistěte bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy (vezměte v úvahu všechny části pracovního cyklu, mezi něž patří kromě doby pracovního nasazení i doba, kdy je náradí vypnuto nebo pracuje ve volnoběhu).

ENH101-13

Pouze pro země Evropy

Prohlášení ES o shodě

Společnost Makita Corporation jako odpovědný výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita:

popis zařízení:

Ruční kotoučová pila na kov

č. modelu/ typ: 4131

vychází ze sériové výroby

a vyhovuje následujícím evropským směrnicím:

98/37/ES do 28. prosince 2009 a 2006/42/ES od 29. prosince 2009

Zařízení bylo rovněž vyrobeno v souladu s následujícími normami či normativními dokumenty:

EN60745

Technická dokumentace je k dispozici u našeho autorizovaného zástupce v Evropě:

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

30. ledna 2009

000230

Tomoyasu Kato
ředitel

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

GEA010-1

Obecná bezpečnostní upozornění k elektrickému náradí

⚠️ UPOZORNĚNÍ Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Při nedodržení upozornění a pokynů může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.

Všechna upozornění a pokyny si uschověte pro budoucí potřebu.

GEB030-3

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K RUČNÍ KOTOUČOVÉ PILE NA KOV

NEBEZPEČÍ:

- Udržujte ruce mimo oblast řezání a kotouče. Druhou ruku držte na pomocném držadle nebo

krytu motoru. Budete-li nástroj držet oběma rukama, nemůžete si pořezat ruce.

- Nevkládejte ruce pod zpracovávaný díl.** Kryt vás nechrání před dotykem kotouče z dolní strany.
- Nastavte hloubku řezu na tloušťku dílu.** Pod dílem by měl být viditelný méně než jeden celý zub pilovitého kotouče.
- Nikdy nedržte řezaný díl v rukou ani si jej nepokládejte na nohy. Uchytě díl ke stabilní podložce.** Je důležité zajistit rádné upevnění dílu, aby se omezilo na minimum riziko ohrožení těla, zachycení kotouče nebo ztráty kontroly.
- Při provádění operací, kdy se může řezný nástroj dotknout skrytého vedení nebo vlastního napájecího kabelu, držte elektrický nástroj za izolovaná místa.** V případě styku s vodičem pod napětím se dostanou pod napětí také obnažené kovové díly elektrického nástroje a tyto mohou způsobit zranění elektrickým proudem.
- Při rozřezávání vždy používejte podélné pravítko nebo přímé vodítko.** Zlepšuje se tak přesnost řezu a snižuje riziko zachycení kotouče.
- Vždy používejte kotouče správné velikosti a tvaru (diamantové versus kruhové) otvoru.** Kotouče neodpovídající upínacímu systému nástroje se budou pohybovat výstředně a způsobí ztrátu kontroly nad nástrojem.
- Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné podložky nebo šrouby kotouče.** Podložky a šrouby kotouče jsou navrženy speciálně pro tento nástroj a zajišťují optimální funkci a provozní bezpečnost.
- Příčiny a prevence zpětného rázu**
 - Zpětný ráz je náhlá reakce na skřípnutý, zachycený nebo nesprávně seřízený kotouč, která způsobuje nekontrolované zvednutí nástroje z dílu a jeho vržení směrem k obsluze.
 - Je-li kotouč sevřen nebo pevně zachycen uzavřením spáry, dojde k zastavení kotouče a reakce motoru vrhne jednotku s velkou rychlosťí směrem k obsluze.
 - Pokud se kotouč v řezu zkroutí nebo vychýlí, mohou se zuby na zadním okraji kotouče zařezat do horního povrchu dílu, čímž dojde ke zvednutí kotouče ze spáry a vrhnutí nástroje směrem o obsluze.

Zpětný ráz je důsledkem špatného použití a/nebo nesprávných pracovních postupů či podmínek. Lze se mu vyhnout přijetím odpovídajících opatření, která jsou uvedena níže.

- Nástroj držte pevně oběma rukama. Paže umístěte tak, abyste byli schopni odolat silám vznikajícím při zpětném rázu. Tělo udržujte na straně od nástroje. Nestůjte přímo za kotoučem.** Zpětný ráz by mohl

- způsobit vrhnutí nástroje zpět. Pokud pracovník přijme odpovídající opatření, je schopen kontrolovat síly vznikající při zpětném rázu.
- Pokud kotouč vázne nebo z jakéhokoliv důvodu chcete přerušit rezání, uvolněte spoušť a držte nástroj bez pohybu v materiálu, dokud se kotouč úplně nezastaví. Nikdy nástroj nevytahujte z materiálu ani jej netahejte směrem zpět, je-li v pohybu kotouč. V opačném případě dojde ke ZPĚTNÉMU RÁZU. Zjistěte příčinu váznutí kotouče a přijměte odpovídající nápravná opatření.
 - Spouštěte-li nástroj opakováně v dílu, umístěte pilový kotouč do středu drážky a zkontrolujte, zda zuby kotouče nejsou zakousnuty do materiálu. Pokud kotouč vázne, může se při opakovaném spuštění nástroje zvednout nebo vystřelit z dílu.
 - Velké desky podepřete, abyste omezili na minimum riziko skřipnutí kotouče a zpětného rázu. Velké desky mají tendenci prověšovat se svoji vlastní váhou. Podpěry je nutno umístit pod panel na obou stranách v blízkosti rizky řezu a okraje desky.
 - Nepoužívejte tupé nebo poškozené kotouče. Nenaostřené nebo nesprávně nastavené kotouče řezou úzkou drážku, čímž dochází k nadmernému tření, váznutí kotouče a zpětnému rázu.
 - Před zahájením rezání musí být dotaženy a zajištěny pojistné páčky nastavení hloubky a úkosu. Dojde-li během rezání ke změně nastavení kotouče, kotouč může váznout a může vzniknout zpětný ráz.
 - Při provádění „zapichovacího řezu“ do stávajících stěn nebo jiných uzavřených míst zachovávejte zvýšenou opatrnost. Vyčnívající kotouč se může zafézat do předmětu, které mohou způsobit zpětný ráz. Při zapichování zatáhněte pomocí páčky dolní kryt.
 - 10. Před každým použitím zkontrolujte řádné uzavření dolního krytu. Neprovozujte nástroj, pokud se dolní kryt nepohybuje volně a okamžitě se neuzavře. Nikdy neupínejte ani neuchycujte dolní kryt v otevřené poloze. Pokud nástroj náhodně upustíte, může se dolní kryt ohnout. Zvedněte dolní kryt zatahovací páčky a ujistěte se, zda se kryt volně pohybuje a zda se ve všech úhlech a hloubkách řezu nedotýká kotouče ani žádné jiné části nástroje. Při kontrole dolního krytu jej otevřete rukou, uvolněte a sledujte jeho zavírání. Dále zkontrolujte, zda se zatahovací držadlo nedotýká skříně nástroje. Ponechání kotouče v nechráněné poloze JE VELICE NEBEZPEČNÉ a může způsobit vážné zranění.
11. **Zkontrolujte funkci a stav pružiny dolního krytu.** Pokud kryt a pružina nepracují správně, musí být před zahájením provozu opraveny. Dolní kryt se může pohyboval pomalu z důvodu poškozených dílů, lepkavých usazenin nebo nahromadění odpadního materiálu.
12. **Dolní kryt zatahujte ručně pouze při provádění speciálních řezů,** jako jsou například „zapichovací řez“ a „složené řezy“. Zvedněte dolní kryt pomocí zatahovacího držadla. Jakmile kotouč vejde do materiálu, musí být dolní kryt uvolněn. Při všech jiných typech řezání by měl dolní kryt pracovat automaticky.
13. **Před položením nástroje na pracovní stůl nebo podlahu se vždy přesvědčte, zda dolní kryt zakrývá kotouč.** Nechráněný dohírající kotouč způsobí pohyb nástroje směrem zpět, při kterém nástroj pořeže všechny předměty v cestě. Nezapomeňte, že zastavení kotouče po uvolnění spínače trvá určitou dobu.
14. **Nezastavujte kotouče vyvinutím postranního tlaku.**
15. **NEBEZPEČÍ:**
Neodstraňuje odřezaný materiál, pokud se pohybuje kotouč.
UPOZORNĚNÍ: Kotouče po vypnutí nástroje dohírají.
16. **Širší stranu základny nástroje položte na tu část dílu, která je pevně podepřena a nikoliv na část, která po provedení řezu odpadne.**
17. **Nikdy se nepokoušejte řezat nástrojem uchyceným vzhůru nohama ve svéráku.** Tento postup je mimořádně nebezpečný a může způsobit vážné nehody.
18. **Během práce nosete ochranné brýle a ochranu sluchu.**
19. **Vždy používejte kotouče doporučené v této příručce.** Nepoužívejte žádné brusné kotouče.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

⚠ VAROVÁNÍ:

NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti výrobku (získaný na základě opakováного používání) vedly k zanedbání dodržování bezpečnostních pravidel platných pro tento výrobek. **NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ** nebo nedodržení bezpečnostních pravidel uvedených v tomto návodu k obsluze může způsobit vážné zranění.

POPIS FUNKCE

⚠️POZOR:

- Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho funkce se vždy přesvědčte, že je vypnutý a vytážený ze zásuvky.

Nastavení hloubky řezu

Fig.1

Uvolněte páčku na vodítku pro nastavení hloubky a přesuňte základnu nahoru nebo dolů. Na požadované hloubce řezu základnu zajistěte utažením páčky.

⚠️POZOR:

- Po nastavení hloubky řezu vždy pevně dotáhněte páčku.

Zaměřování

Fig.2

Při řezání vyrovnejte polohu A na přední straně základny s ryskou řezání na dílu.

Zapínání

⚠️POZOR:

- Před připojením nástroje do zásuvky vždy zkontrolujte, zda spoušť funguje správně a po uvolnění se vrací do vypnuté polohy.

Fig.3

Jako prevence náhodného stisknutí spoušť je k dispozici odjišťovací tlačítko.

Chcete-li nástroj spustit, stiskněte odjišťovací tlačítko a poté spoušť. Chcete-li nástroj vypnout, uvolněte spoušť.

MONTÁŽ

⚠️POZOR:

- Než začnete na nástroji provádět jakékoli práce, vždy se předtím přesvědčte, že je vypnutý a vytážený ze zásuvky.

Instalace a demontáž pilového kotouče

Fig.4

Fig.5

⚠️POZOR:

- Při instalaci a demontáži listu používejte pouze dodaný klíč Makita. V opačném případě může dojít k přetažení nebo nedostatečnému utažení šroubu s šestihrannou hlavou. Důsledkem by mohlo být vážné zranění pracovníka.
- Bezprostředně po ukončení práce se nedotýkejte listu holou rukou; list může být velmi horký a popálit pokožku. Při demontáži horkého listu používejte ochranné rukavice.

Při demontáži listu nejdříve stiskněte a otočte knoflík zajišťující protiprachový kryt ve směru hodinových ručiček na symbol O a odstraňte protiprachový kryt. Stiskněte zámek hřídele tak, aby se list neotácel, a poté

pomocí imbusového klíče povolte šroub s šestihrannou hlavou proti směru hodinových ručiček. Poté demontujte vnější přírubu a list.

Při instalaci listu použijte opačný postup demontáže. List instalujte vždy tak, aby šípka na listu směrovala stejně jako šípka na krytu listu.

DBEJTE NA RÁDNÉ DOTAŽENÍ ŠROUBU S ŠESTIHRANNOU HLAVOU.

Fig.6

Po instalaci listu namontujte zpět protiprachový kryt. Protiprachový kryt zasunujte opatrně tak, aby drážka na jeho přední straně zapadla do žebra na krytu listu. Přesvědčte se, zda je protiprachový kryt rádně usazen a poté stiskněte a otočte knoflík proti směru hodinových ručiček na symbol ●.

Fig.7

Podélné pravítko (vodicí pravítko) (příslušenství)

Fig.8

Praktické podélné pravítko (vodicí pravítko) umožňuje provádění vysoko přesných přímých řezů. Jednoduše posuňte podélné pravítko těsně k boku dílu a zajistěte jej v této poloze pomocí upínacího šroubu na přední straně základny. Pravítko také umožňuje opakování provádění řezů se stejnou šírkou.

PRÁCE

⚠️POZOR:

- S nástrojem v řezu nikdy nekrutě ani na něj nevyvíjejte sílu. V opačném případě může dojít k přetížení motoru a/nebo nebezpečnému zpětnému rázu a v důsledku toho k vážnému poranění pracovníka.

Fig.9

Nástrój pevně držte oběma rukama. Ustavte základní desku na řezaný díl bez toho, aby došlo ke kontaktu s listem. Poté nástrój zapněte a počkejte, dokud list nedosáhne plných otáček. Posuňte nástrój dopředu po povrchu dílu. Udržujte jej rovně a pomalu posuňte až do ukončení řezu. Udržujte přímou dráhu řezu a rovnomořnou rychlosť posunu.

Průzor v základně usnadňuje kontrolu vzdálenosti mezi předním okrajem pilového listu a dílem, kdykoliv je list nastaven na maximální hloubku řezu.

Fig.10

POZNÁMKA:

- Při provádění pokosových řezů apod. se někdy dolní kryt neposunuje snadno. V takové situaci pomocí zatahovací páčky zvedněte při zahajování řezu dolní kryt a jakmile list pronikne do materiálu, uvolněte zatahovací páčku.

Fig.11

⚠️POZOR:

- Nepoužívejte deformovaný nebo popraskaný list. Vyměňte list za nový.
- Při řezání materiály neumistujte na sebe v několika vrstvách.
- Neřežte kalenou ocel, nerezovou ocel, hliník, dřevo, plasty, beton, dlaždice, apod. **Řežte pouze měkkou ocel.**
- Bezprostředně po ukončení práce se nedotýkejte pilového listu, dílu ani třísek holou rukou; tyto mohou být velmi horké a popálit pokožku.
- **Vždy používejte pilové listy s karbidovým ostřím odpovídající prováděné práci.** Při použití nevhodných pilových listů může dojít ke snížení účinnosti řezání a/nebo riziku poranění osob.

Likvidace třísek

Fig.12

⚠️POZOR:

- Před demontáží a instalací protiprachového krytu se vždy přesvědčte, zda je nástroj vypnut a odpojen od elektrické sítě.
- Protiprachový kryt se může působením horkých třísek zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se třísek ani protiprachového krytu holou rukou.

Pokud průzorem uvidíte třísky, odstraňte je.

Stiskněte a otočte knoflík ve směru hodinových ručiček na symbol O a odstraňte protiprachový kryt. Odstraňte třísky nahromaděné uvnitř protiprachového krytu.

Fig.13

⚠️POZOR:

- Neotáčejte nástroj vzhůru nohama. Třísky nahromaděné uvnitř protiprachového krytu mohou z krytu vypadnout.
- Při manipulaci s protiprachovým krytem postupujte opatrně, aby nedošlo k jeho deformaci či poškození.

ÚDRŽBA

⚠️POZOR:

- Než začnete provádět kontrolu nebo údržbu nástroje, vždy se přesvědčte, že je vypnutý a vytažený ze zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, ředitlo, alkohol či podobné prostředky. Mohlo by tak dojít ke změnám barvy, deformacím či vzniku prasklin.

Kontrola pilového listu

- Před a po každém použití pečlivě zkонтrolujte, zda se na listu nevyskytují trhliny nebo není jinak poškozen. Popraskaný nebo poškozený list je nutno okamžitě vyměnit.
- Budete-li pokračovat v používání tupého listu, může dojít k nebezpečnému zpětnému rázu a/nebo přetížení motoru. Jakmile již nelze provádět efektivní řezy, vyměňte opotřebený list za nový.
- **Pilové listy s karbidovým ostřím pro ruční kotoučovou pilu na kov nelze opakovaně ostrít.**

Výměna uhlíků

Fig.14

Uhlíky pravidelně vyjmějte a kontrolujte. Jsou-li opotřebené až po mezni značku, vyměňte je. Uhlíky musí být čisté a musí volně zapadat do svých držáků. Oba uhlíky je třeba vyměňovat současně. Používejte výhradně stejné uhlíky.

Pomocí šroubováku odšroubujte víčka uhlíků. Vyměňte opotřebené uhlíky, vložte nové a zašroubujte víčka nazpět.

Fig.15

Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

⚠️POZOR:

- Pro váš nástroj Makita, popsáný v tomto návodu, doporučujeme používat toto příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství a nástavce lze používat pouze pro jejich stanovené účely.

Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, obraťte se na vaše místní servisní středisko firmy Makita.

- Podélné pravítko (Vodicí pravítko)
- Ochranné brýle
- Doporučené pilové listy s karbidovým ostřím a typy řezaných dílů

Kovové listy s karbidovým ostřím pro řadu použití

	Použití													
	KOVOVÝ PLECH		KOLÍK C		ÚHLOVÝ KOLÍK		KOVOVÝ KOLÍK		OCELOVÁ VÝTZUŽ	Trubka			VLNITÝ PLECH	
Velikost (mm)	t=1,5	t=3,0	50x100 t=1,6	45x90 t=3,2	50x50 t=4	50x50 t=6	t=0,56 25 Ga	t=1,6 16 Ga	Ø20	50x100 t=3,2	Ø25 t=1,2	Ø60 t=3,8	t=0-0,9	t=1,0-2,0
185x36T	X	○	X	○	○	○	○	X	○	○	△	○	X	X
185x38T	△	○	△	○	○	○	○	△	○	○	○	○	X	X
185x48T	○	○	○	○	△	○	○	△	○	○	○	△	X	△
185x70T	○	△	X	X	X	X	△	X	X	X	X	X	○	△

○ Vynikajici ○ Dobrý △ Čistý X Nevztahuje se

005705

⚠️POZOR:

- Při práci vždy používejte pilové listy s karbidovým ostřím.
- Neřežte hliník, dřevo, plasty, beton, dlaždice, apod.
- Pilové listy s karbidovým ostřím určené pro pilu na kovové materiály nelze opakováně ostřít.

Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan